

1022

3133002- S-2022-153179

Bogotá D.C, 2 de junio de 2022

Doctora:

**YOLANDA LOPEZ PATIÑO**

Subdirectora Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños-IDU

Calle 22 No. 6 – 27

Teléfono: 338 6660

Bogotá D.C.



No. 20225281020032 de 3/06/2022 10:32:08 a. m.

Remite: (OEM) ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLA

Dep.: Dirección Técnica de Proyectos

Anexos: NO TRAE

Tr: Normal

Asunto: Radicado EAAB E-2022-038488

Radicado STED No. 20222360971651

Estimada Doctora:

En atención al oficio del asunto, mediante el cual solicitó a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ (EAAB-ESP), "1. estado de la gestión para incluir el tramo de la Calle 129 a la Calle 170 en el Contrato No. 1-0131100-0971-2021 para la corrección de los puntos con mayor descarga contaminante al canal. Según se mencionó por parte de la Empresa en recorrido del 14 de octubre de 2021. 2. ¿El contrato No. 1-01-25500-1039-2022, tiene contemplado dentro de la cuenca del canal Córdoba entre la Calle 129 y la Calle 170 la atención de conexiones erradas adicionales a la ubicada sobre el costado oriental del canal Córdoba, a la altura de la calle 152? 3. ¿Qué gestiones ha venido realizando la EAAB-ESP para continuar atendiendo las conexiones erradas que se identifiquen en la zona de influencia del canal Córdoba?"

1. La EAAB-ESP le informa que actualmente se está obteniendo los recursos para realizar la modificación y adición de recursos para contemplar el polígono solicitado.
2. Efectivamente se ha realizado la identificación de conexiones erradas en la Calle 127 a Calle 170 por ambos costados, dependiendo de la complejidad de la corrección requerida se atenderá con el Contrato No. 1-01-25500-1039-2022, o se programará en la siguiente vigencia.



SC701-1

Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321.  
PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co  
Bogotá D.C. - Colombia

MPFD0801F02-05




1022

3133002- S-2022-153179

3. La EAAB-ESP, viene realizando inspecciones con equipo de televisión CCTV, pruebas con trazadores con el fin de identificar la procedencia de conexiones erradas en el Canal Córdoba. Adicionalmente se viene realizando un trabajo social con la comunidad de este sector, donde se realizan recorridos periódicos para identificar nuevas conexiones erradas y como evitar la generación de las mismas.

La EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ (EAAB-ESP) sigue trabajando con el fin de dar un mejor servicio a sus usuarios. Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida.

Cordialmente.



Ing. AURELIO RAFEL MANOTAS ORTIZ  
Director Acueducto y Alcantarillado Zona 1

Elaboró: Lina G. - Contrato de Verificación No. 1-05-31300-1358-2020  
Revisó: Orlando A. - División Servicio Alcantarillado Zona 1 