



CSC-PM-GTE-AC009

ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100 %

Versión 2.1

Fecha: 28/03/2019



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Página 1 de 1


Fecha: 10-07-2019	Interventor: Jonathan Torres Archbold		
Localidad: Antonio Nariño	Tipo de cámara: PTZ_X_FIJA	Dirección: KR 29C CL 14B SUR	
Coordenadas:	Latitud: 4.596250	Longitud: -74.107270	ID del Punto: AL1875 No. OC: 24304
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479485308014152	Serial UPS: 180811-0520266	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i	IP UPS: 1.185.1.190	IP Cámara: 1.185.1.186	


ÍTEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
4	Operan las funciones de Pan, Tilt y Zoom de la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	


12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/>	NO CUMPLE <input type="checkbox"/>	FALLIDA <input type="checkbox"/>
----	--	--	------------------------------------	----------------------------------

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
VEGETACION


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Jonathan Torres Archbold
 CC: 1.148.817.258
 Cargo: Interventor


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Nicolás Andrés Barahona Romero
 CC: 1.015.407.114
 Cargo: Técnico de campo


 FIRMA DE LA REPRESENTACION DEL FDL
 Nombre: Juan David Cuervo Zorro
 CC: 1.055.226.889
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato de FDLAN


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: José Domingo Erizo
 CC: 17.589.453
 Cargo: Video-MEBOG



CSC-PM-GTE-AC009

ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100 %

Versión 2.1

Fecha: 28/03/2019




ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA


Página 1 de 1


Fecha: 10-07-2019	Interventor: Jonathan Torres Archbold		
Localidad: Antonio Nariño	Tipo de cámara: PTZ_X_FIJA	Dirección: CL 13A SUR TV 18 BIS	
Coordenadas: Latitud: 4.587160	Longitud: -74.098530	ID del Punto: P206	No. OC: 24304
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479485422015013	Serial UPS: 180811-0520281	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i	IP UPS: 1.185.1.222	IP Cámara: 1.185.1.218	


ÍTEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
4	Operan las funciones de Pan, Tilt y Zoom de la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/>	NO CUMPLE <input type="checkbox"/>	FALLIDA <input type="checkbox"/>	

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
VEGETACION


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA
 Nombre: Jonathan Torres Archbold
 CC: 1.140.817.258
 Cargo: Interventor


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Nicolás Andrés Barahona Romero
 CC: 1.015.407.114
 Cargo: Técnico de campo


 FIRMA DE LA REPRESENTACIÓN DEL FDL
 Nombre: Juan David Cuervo Zorro
 CC: 1.055.226.889
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato de FDLAN


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: José Domingo Erazo
 CC: 17.589.453
 Cargo: Video-MEBOG



CSC-PM-GTE-AC009

ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100 %

Versión 2.1

Fecha: 28/03/2019



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA


Página 1 de 1


Fecha: 10-07-2019		Interventor: Jonathan Torres Archbold			
Localidad: Antonio Nariño		Tipo de cámara: PTZ_X_FIJA		Dirección: CL 11 SUR KR 10A	
Coordenadas:	Latitud: 4.582611	Longitud: -74.091083	ID del Punto: AL1864	No. OC: 24304	
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479485312018185		Serial UPS: 180811-0520121		
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i		IP UPS: 1.186.1.30		IP Cámara: 1.186.1.26	


ITEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
4	Operan las funciones de Pan, Tilt y Zoom de la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/>	NO CUMPLE <input type="checkbox"/>	FALLIDA <input type="checkbox"/>	

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
VEGETACION


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Jonathan Torres Archbold
 CC: 1.140.817.258
 Cargo: Interventor


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Nicolás Andrés Barahona Romero
 CC: 1.015.407.114
 Cargo: Técnico de campo


 FIRMA DE LA REPRESENTACION DEL FDL
 Nombre: Juan David Cuervo Zorro
 CC: 1.055.226.889
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato de FDLAN


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: José Domingo Frazo
 CC: 17.589.453
 Cargo: Video-MEBOG



CSC-PM-GTE-AC009

ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100 %

Versión 2.1

Fecha: 28/03/2019



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA


Página 1 de 1

Fecha: 10-07-2019	Interventor: Jonathan Torres Archbold		
Localidad: Antonio Nariño	Tipo de cámara: PTZ_X_FIJA__	Dirección: CL 17B SUR KR 29D	
Coordenadas:	Latitud: 4.59472	Longitud: -74.10992	ID del Punto: AL1929 No. OC: 24304
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479485312018177	Serial UPS: 180811-0520119	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i		IP UPS: 1.186.1.62	IP Cámara: 1.186.1.58


ÍTEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
4	Operan las funciones de Pan, Tilt y Zoom de la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/>	NO CUMPLE <input type="checkbox"/>	FALLIDA <input type="checkbox"/>	

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
ORIENTACION BRAZO PARA COBRIR PARQUE VEGETACION


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Jonathan Torres Archbold
 CC: 1.140.817.258
 Cargo: Interventor


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Nicolás Andrés Barahona Romero
 CC: 1.015.407.114
 Cargo: Técnico de campo


 FIRMA DE LA REPRESENTACION DEL FDL
 Nombre: Juan David Cuervo Zorro
 CC: 1.055.226.889
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato de FDLAN


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: José Domingo Etazo
 CC: 17.589.453
 Cargo: Video-MEBOG



CSC-PM-GTE-AC009

ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100 %

Versión 2.1

Fecha: 28/03/2019




ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA


Página 1 de 1


Fecha: 10-07-2019	Interventor: Jonathan Torres Archbold		
Localidad: Antonio Nariño	Tipo de cámara: PTZ_X_FIJA	Dirección: KRA 12 CL 19 SUR	
Coordenadas:	Latitud: 4.579190	Longitud: -74.097100	ID del Punto: AL1918 No. OC: 24304
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479485308018103	Serial UPS: 180811-0520280	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i	IP UPS: 1.185.1.230	IP Cámara: 1.185.1.226	

ÍTEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
4	Operan las funciones de Pan, Tilt y Zoom de la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/>	NO CUMPLE <input type="checkbox"/>	FALLIDA <input type="checkbox"/>	

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
ORIENTACION BRAZO PARA CUBRIR EL PARQUE


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Jonathan Torres Archbold
 CC: 1.140.817.258
 Cargo: Interventor


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Nicolás Andrés Barahona Romero
 CC: 1.015.407.114
 Cargo: Técnico de campo


 FIRMA DE LA REPRESENTACION DEL FDL
 Nombre: Juan David Cuervo Zorro
 CC: 1.055.226.888
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato de FDLAN


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: José Domingo Estazo
 CC: 17.589.458
 Cargo: Video-MEBOG



CSC-PM-GTE-AC009

ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100 %

Versión 2.1

Fecha: 28/03/2019



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Página 1 de 1


Fecha: 10/07/2019	Interventor: Jonathan Torres Archbold		
Localidad: Antonio Nariño	Tipo de cámara: PTZ_X_FIJA_	Dirección: CL 13A SUR KR 12D	
Coordenadas: Latitud: 4.583880	Longitud: -74.095790	ID del Punto: AL1853	No. OC: 24304
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479485312018181	Serial UPS: 180811-0520114	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i	IP UPS: 1.186.1.102	IP Cámara: 1.186.1.98	


ÍTEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
4	Operan las funciones de Pan, Tilt y Zoom de la cámara.				
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/>	NO CUMPLE <input type="checkbox"/>	FALLIDA <input type="checkbox"/>	


OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Vegetación


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Jonathan Torres Archbold
 CC: 1.140.817.258
 Cargo: Interventor


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Nicolás Andrés Barahona Romero
 CC: 1.015.407.114
 Cargo: Técnico de campo


 FIRMA DE LA REPRESENTACION DEL FDL
 Nombre: Juan David Guerrero Zorro
 CC: 1.055.226.889
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato de FDLAN


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: José Domingo Erazo
 CC: 17.589.453
 Cargo: Video-MEBOG



CSC-PM-GTE-AC009

ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100 %

Versión 2.1

Fecha: 28/03/2019



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA


Página 1 de 1


Fecha: 10/02/2019	Interventor: Jonathan Torres Archbold		
Localidad: Antonio Nariño	Tipo de cámara: PTZ_X_FIJA_	Dirección: CL 30 SUR KR 34	
Coordenadas:	Latitud: 4.593270	Longitud: -74.115730	ID del Punto: AL1806 No. OC: 24304
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479485308018158	Serial UPS: 180811-0520263	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i	IP UPS: 1.176.1.158	IP Cámara: 1.176.1.154	


ITEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara via TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
3	Verificación estado fisico de la burbuja en la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
4	Operan las funciones de Pan, Tilt y Zoom de la cámara.	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/>	NO CUMPLE <input type="checkbox"/>	FALLIDA <input type="checkbox"/>	

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
Vegetación.


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Jonathan Torres Archbold
 CC: 1.140.817.258
 Cargo: Interventor


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Nicolás Andrés Barahona Romero
 CC: 1.015.407.114
 Cargo: Técnico de campo


 FIRMA DE LA REPRESENTACIÓN DEL FDL
 Nombre: Juan David Cuervo Zorro
 CC: 1.055.226.889
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato de FDLAN


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: José Domingo Erazo
 CC: 17.589.453
 Cargo: Video-MEBOG



CSC-PM-GTE-AC009

ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100 %

Versión 2.1

Fecha: 28/03/2019



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA


Página 1 de 1

Fecha: 10-07-2019	Interventor: Jonathan Torres Archbold		
Localidad: Antonio Nariño	Tipo de cámara: PTZ_X_FIJA_	Dirección: CL 35 SUR KR 33A	
Coordenadas: Latitud: 4.590740	Longitud: -74.119360	ID del Punto: AL1883	No. OC: 24304
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479485308014153	Serial UPS: 180811-0520273	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i	IP UPS: 1.185.1.158	IP Cámara: 1.185.1.154	


ITEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara via TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
4	Operan las funciones de Pan, Tilt y Zoom de la cámara.	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NA <input type="checkbox"/>	
12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/>	NO CUMPLE <input type="checkbox"/>	FALLIDA <input type="checkbox"/>	

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
VEGETACION


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Jonathan Torres Archbold
 CC: 1.140.817.258
 Cargo: Interventor


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Nicolás Andrés Barahona Romero
 CC: 1.015.407.114
 Cargo: Técnico de campo


 FIRMA DE LA REPRESENTACION DEL FDL
 Nombre: Juan David Cuervo Zorro
 CC: 1.055.226.889
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato de FDLAN


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: José Domingo Erazo
 CC: 17.589.453
 Cargo: Video-MEBOG



CSC-PM-GTE-AC009

ACTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGA DEL INFORME DEL 100 %

Versión 2.1

Fecha: 28/03/2019




ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA


Página 1 de 1

Fecha: 10/07/2019	Interventor: Jonathan Torres Archbold		
Localidad: Antonio Nariño	Tipo de cámara: PTZ_X_FIJA__	Dirección: CL 13 SUR KR 10	
Coordenadas:	Latitud: 4.581260	Longitud: -74.090820	ID del Punto: P200 No. OC: 24304
Proveedor: UTBASC	Serial cámara: 404479485424015015	Serial UPS: 180811-0520285	
Marca y modelo Cámara: Bosch Autodome IP5000i	IP UPS: 1.132.1.254	IP Cámara: 1.132.1.250	


ITEM	VERIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	CUMPLE			OBSERVACIONES
1	Se puede acceder a la cámara vía TCP - IP (Web) desde el C4.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	NA	
2	Verificación de la tarjeta SD para almacenamiento local de la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	NA	
3	Verificación estado físico de la burbuja en la cámara.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	NA	
4	Operan las funciones de Pan, Tilt y Zoom de la cámara.	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	Tiempos de respuesta a los comandos PTZ de la cámara son rápidos.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	NA	
6	El nombre e identificación de la cámara están conformes a lo estipulado por la SDSCJ y la MEBOG.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	NA	
7	El video se ve fluido y sin cortes en la visualización.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	NA	
8	La cámara está siendo grabada en el C4 en los servidores de ISS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	NA	
9	El video es almacenado, fluido y sin cortes.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	NA	
10	Tiempos de respuesta del dispositivo inferiores a 100 ms.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	NA	
11	Se logra comunicación remota con la UPS.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	NA	
12	Resultado de la verificación del informe	CUMPLE <input checked="" type="checkbox"/>	NO CUMPLE	FALLIDA	

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
Vegetación prominente, aplicar aconchate.


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA
 Nombre: Jonathan Torres Archbold
 CC: 1.140.817.258
 Cargo: Interventor


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
 Nombre: Nicolás Andrés Barahona Romero
 CC: 1.015.407.114
 Cargo: Técnico de campo


 FIRMA DE LA REPRESENTACION DEL FDL
 Nombre: Juan David Cuervo Zorro
 CC: 1.055.226.889
 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato de FDLAN


 FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA MEBOG
 Nombre: José Domingo Erazo
 CC: 17.589.453
 Cargo: Video-MEBOG

