

## RENDICIÓN DE CUENTAS

ITEM	PREGUNTA	RED SOCIAL POR DONDE ENTRÓ	NOMBRE DE LA PERSONA	LOCALIDAD	CORREO ELECTRONICO	RESPONSABLE DE RESPONDER
2	Desde que realizaron la pavimentación de la vía de la carrera 21 entre la calle 134 A y 135, hay un tramo que se inunda de aguas lluvias perjudicando por filtración de agua en los depósitos del edificio Itapua P.H. ubicado en la carrera 21 No. 135 - 12. A la fecha existe un olor fuerte y desagradable que proviene de la tubería del acueducto, y el agua se desborba. El olor llega a los sótanos de los edificios colindantes, cuando realizaron la pavimentación hicieron el correspondiente estudio de esta vía sobre la correspondiente del acueducto, pues el olor es muy fuerte después de que realizaron la pavimentación.	PAGINA WEB	Angela Patricia Espinosa vanegas	Usaquén	<a href="mailto:edificioitapuaph@gmail.com">edificioitapuaph@gmail.com</a>	GI
44	42) Por favor agradezco su colaboración.					

**PETICIONARIO: ANGELA PATRICIA ESPINOSA VANEGAS**

DESDE QUE REALIZARON LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA DE LA CARRERA 21 ENTRE LA CALLE 134 A Y 135, HAY UN TRAMO QUE SE INUNDA DE AGUAS LLUVIAS PERJUDICANDO POR FILTRACIÓN DE AGUA EN LOS DEPÓSITOS DEL EDIFICIO ITAPUA P.H. UBICADO EN LA CARRERA 21 NO. 135 - 12.

A LA FECHA EXISTE UN OLOR FUERTE Y DESAGRADABLE QUE PROVIENE DE LA TUBERÍA DEL ACUEDUCTO, Y EL AGUA SE DESBORBA.

EL OLOR LLEGA A LOS SÓTANOS DE LOS EDIFICIOS COLINDANTES, CUANDO REALIZARON LA PAVIMENTACIÓN HICIERON EL CORRESPONDIENTE ESTUDIO DE ESTA VÍA SOBRE LA CORRESPONDIENTE DEL ACUEDUCTO, PUES EL OLOR ES MUY FUERTE DESPUÉS DE QUE REALIZARON LA PAVIMENTACIÓN.

POR FAVOR AGRADEZCO SU COLABORACIÓN.

LOCALIDAD: USAQUÉN

CANAL: PAGINA WEB

CORREO ELECTRÓNICO: [edificioitapuaph@gmail.com](mailto:edificioitapuaph@gmail.com)

DPG - GI