
			EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Acta de visita de Silvicultura				
Código: PM04-PR30-F4			Versión: 8	
No. de Visita: 063			No. de Acta: HDRS-20210783-063	
Objeto de la visita: Evaluación				
Tipo de persona: Jurídica			No. de Identificación: 899.999.081-6	
Nombre de Propietario o Razón Social (solicitante) Instituto de Desarrollo Urbano - IDU				
Dirección donde se desarrolla la visita: Av. Carrera 68 entre Av. Américas y Av. Calle 13				
Coordenadas del sitio de visita: X -74.122696 Y 4.628362 y X -74.118770 Y 4.636957				
Fecha de la visita: 12/05/2021		Hora de inicio: 08:00		Hora de terminación: 12:00
No. de proceso: 4627294		No. de Radicado: 2019ER259039		Fecha de Procesos/Radicado: 05/11/2019
Localidad: 16		Barrio: Lusitania		Estrato: NA
TIPO DE VISITA: Evaluación Silvicultural				
ESPACIO:		Público		SIRE N° ----- No. ARB.EVALUADOS: 16
<p>SITUACIÓN ENCONTRADA:</p> <p>Dando cumplimiento al compromiso adquirido en la reunión llevada a cabo el 11 de mayo de 2021, se adelanta visita conjunta entre el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU y Contratista IDU para el Grupo 3. Durante la visita se evaluaron los siguientes árboles: 765 Caucho Sabanero, fue intervenido por el contratista, por lo cual ya no se encuentra en su sitio de emplazamiento. 778 Caucho Sabanero, presenta ramas secas, ramas sobre extendidas y afectación sanitaria en copa y fuste, teniendo en cuenta su copa rala, se considera técnicamente viable mantener el tratamiento de tala. 1350 Falso Pimiento, presenta buenas condiciones sanitarias, podas recientes, daño mecánico leve y copa rala sobre extendida concentrada en la parte más alta, por lo cual se considera técnicamente viable mantener el tratamiento de tala. 1352 Falso Pimiento, árbol en buenas condiciones sanitarias y con interferencia con caja de repartición eléctrica, por lo cual se considera técnicamente viable mantener el tratamiento silvicultural de tala. 1354 Falso Pimiento, presenta tumor basal, inclinación y daño mecánico, se considera técnicamente viable mantener el tratamiento de tala. 1358 Falso Pimiento, presenta buenas condiciones físicas y sanitarias, por lo cual se considera técnicamente viable cambiar su tratamiento a bloqueo y traslado. 1376 Falso Pimiento, evidencia daño mecánico severo en fuste, compartimentalización y leve desplazamiento de su centro de masa, se considera técnicamente viable mantener el tratamiento de tala. 1381 Falso Pimiento, presenta desplazamiento de su centro de masa, fuste torcido, poda de aclareo reciente, dejando su copa concentrada en la parte superior, se considera técnicamente viable mantener el tratamiento de tala. 1394 Caucho Sabanero, presenta afectación sanitaria grave en copa, necrosis, ramas secas y afectación por guadaña, se considera técnicamente viable mantener el tratamiento de tala. 1392 Caucho Sabanero, se encuentra muerto en pie, por lo cual se mantiene el tratamiento silvicultural de tala. 488 Falso Pimiento, emplazado en contenedor y con buenas condiciones físicas y sanitarias, se solicita a IDU y contratista aportar evidencia de interferencia con redes, con el fin de definir su tratamiento. Por otra parte, se evalúa el árbol 727 Caucho Sabanero, sobre el cual la comunidad solicita se realice traslado o se incluya dentro del diseño de obra, el árbol presenta buenas condiciones físicas y sanitarias, se encuentra en cercanía a infraestructura de red eléctrica, teniendo en cuenta el porte del árbol, no es técnicamente viable realizar bloqueo y traslado del mismo y no es posible incluir dentro del diseño dado que en el sitio que se encuentra emplazado el árbol se proyecta una estación de Transmilenio. Finalmente, el contratista IDU solicita verificar los siguientes árboles: 761 Caucho Sabanero, se encuentra muerto en pie, el árbol esta conceptuado para bloqueo y traslado, sin embargo, es necesario cambiar su tratamiento al de tala. 702 Caucho Sabanero, el árbol presenta afectación sanitaria leve, no impide su traslado, por lo cual se mantiene el tratamiento autorizado. 775 Caucho Sabanero, árbol con buenas condiciones físicas y sanitarias, el contratista IDU manifiesta que el árbol presenta interferencia con construcción de red matriz, por lo cual, una vez se verifiquen los diseños se determinará si procede cambiar de tratamiento, árbol apto para bloqueo y traslado. 1386 Caucho Sabanero, árbol emplazado en contenedor con buenas condiciones físicas y sanitarias, el contratista IDU manifiesta que el árbol presenta interferencia con construcción de red matriz, por lo cual, una vez se verifiquen los diseños se determinará si procede cambiar de tratamiento, árbol no apto para bloqueo y traslado. Se actuará conforme a lo establecido en el Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá y en los Decretos Distritales 531 de 2010 y 383 de 2018.</p>				
<p>AUTORIZACIÓN POR EMERGENCIA (Aplica NO): De acuerdo a la presente visita, se encontró un total de XX árboles en riesgo, por lo cual de acuerdo con lo establecido en el Plan Institucional de Respuesta a Emergencias - PIRE establecido conforme a la Resolución Distrital 137 de 2007; el Protocolo de Atención de Emergencias establecido en el artículo 17 del Decreto Distrital 531 de 2010; y en el Decreto Distrital 172 de 2014, se autoriza u otorga permiso a: XXXXXXX OTRO: XXXXXXX identificado con Nit ó C.C XXXXXXX la tala de XX árboles, la poda de XX árboles, u otra intervención XXXXXXX de XX árboles. Requiere gestionar Salvoconducto de movilización de madera (SÍ/NO): XX. Si aplica, requiere realizar la gestión a través de VITAL (ANLA) y la SDA, una vez comunicado el concepto técnico que da alcance a las intervenciones autorizadas por la presente acta.</p>				
<p>COMPENSACION POR SIEMBRA: Posee espacio suficiente para compensación por siembra: NA. Cantidad aproximada (si aplica): NA.</p>				
<p>ENTREGA DE FORMATOS (Aplica NO): De acuerdo a la presente visita, NO se encuentran árboles en riesgo, por lo cual según el Decreto Distrital 531 de 2010, modificado y adicionado por el Decreto Distrital 383 de 2018, al solicitante le corresponde entregar la documentación exigida en la lista de chequeo. Entrega de lista de chequeo: NA</p>				

Nota 1: Este documento no constituye autorización o permiso de ninguna intervención silvicultural, excepto en casos en los que se haya seguido el Protocolo de Emergencia. Nota 2: Lo consignado en este documento no compromete a la Secretaría Distrital de Ambiente, con el Concepto Técnico final emitido y notificado ó comunicado a través de Resolución ó Concepto Técnico, excepto en casos en los que se haya seguido el Protocolo de Emergencia. Nota 3: Diligencie un acta por entidad autorizada.

PERSONAL DE LA SDA QUE PARTICIPA EN LA VISITA		PERSONAL EXTERNO QUE PARTICIPA EN LA VISITA	
Nombres y apellidos: HERNÁN RIVERA		Rol: Profesional de Apoyo Supervisión Forestal IDU	
Cargo: ING. FORESTAL / CONTRATISTA		Nombres y apellidos: Angela Zapata	
Número de cédula: 1.110.509.802		Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía	
Número de Contrato: SDA-CPS-20210783		Número de documento: 52.898.283	
Enviar copia a: angela.zapata@idu.gov.co		Empresa ó entidad y cargo: IDU	
		El solicitante manifiesta de forma expresa que puede ser enviada copia digital del acta por correo electrónico: <u>SI</u>	
Firma Profesional que realizó la visita:		Correo electrónico de quien atendió la visita: _____	
		Correo oficial de la empresa: angela.zapata@idu.gov.co	
		Teléfono: 3148895298	
		Firma persona que atendió la visita:	
			
Control de cambios			
Versión	Descripción de la modificación	No. Acto Administrativo y fecha	
7	Se ajusta el documento de acuerdo a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG.	Radicado 2019IE70865 de marzo 29 de 2019	
8	Se ajusta el documento de acuerdo a los requerimientos solicitados por el desarrollo de la herramienta Ontrack.	Radicado 2019IE123611 de junio 6 de 2019	