

CÓDIGO: FO-IDU-131	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN: 4.0	
-----------------------	-----------------------------	-----------------	---

Tema	Contrato 1642-2019: INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C			Acta No.	
Fecha	10 Noviembre 2021	Hora Inicio	8:00am	Hora Fin	11:00am

ASISTENTES			
Nombre	Área / Entidad	Cargo	Firma
Alba Astrid Ong Carrizosa	Corporación de Planeación Urbana	Miembro Junta	<i>[Firma]</i>
	Corporación de Vecinos del Barrio	Antonio Carrizosa	<i>[Firma]</i>
Juan Caicedo	Grupo Ecomentaria	Ecólogo	<i>[Firma]</i>
Marcel Corzo G.	IDU-OGA	Contratista - Ing. Forestal	<i>[Firma]</i>
Yesica A. Perula	IDU-ORSC	Contratista	<i>[Firma]</i>
Carolina Hernandez	Consortio Ciclorutas	Coordinadora Técnica	<i>[Firma]</i>
Marjoly Apilar	Consortio Ciclorutas	Resistente Social Interventora	<i>[Firma]</i>
Andrés Sánchez	cons. ciclorutas	especialista forestal	<i>[Firma]</i>
Chris B Bricerio M.	IDU-SIED	Apoyo a la supervisión	<i>[Firma]</i>
Juan Gomez G	CAT/consortio	Coordinador. EXP	<i>[Firma]</i>
Sonia Millib Bejarano	Consortio ciclorutas	Exp. Forestal	<i>[Firma]</i>
Diana Paola Rodríguez	CAN/consortio	Profesional Social Apoyo	<i>[Firma]</i>

AGENDA / TEMARIO	

DESARROLLO	
Se inicia recorrido de obra, iniciando en la calle 82 hasta la calle 92 revisando cada especie arbórea ubicada sobre el corredor, donde se tienen definidos los siguientes tratamientos:	
Totals: 11 individuos	379 Calle 82 Urapán estado fitosanitario
	367 } Frente a rodebar, Acacia morada, especie
	365 } no apta para traslado.
	364 } no apta para traslado.
	363 } no apta para traslado.
	362 } no apta para traslado.
	346 Cll 86-87 Urapán presenta inestabilidad radicular por poda de raíz anterior
	288 Cerezo presenta bifurcación basal por riesgo de fraccionamiento y susceptibilidad por volcamiento. Igualmente no es apto para poda radicular. Cll 90.
	270 Cajeto por estado fitosanitario se encuentra muy seco. Cll 91-92.
	271 Cerezo Cll 91-92. Se encuentra inclinado con susceptibilidad de volcamiento y no es apto para poda radicular.
	269 Urapán Calle 92. Presenta afectación severa en el fuste debido al descortezamiento y pudrición localizada en la parte inferior.



CÓDIGO: FO-IDU-131	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN: 4.0	
-----------------------	-----------------------------	-----------------	---

En cuanto al polígono específico priorizado en el plan de desarrollo para la conectividad ecológica costado sur calle 85 hasta costado norte calle 94 se tienen delimitado 5 rotas (individuos 346, 288, 270, 271 y 269) de 83 individuos presentes en el polígono.

Se informó en el recorrido sobre los tratamientos y traslados propuestos a lo largo del recorrido realizado y la implementación de las nuevas franjas verdes.

La comunidad recuerda que se debe armonizar el proyecto paisajístico en referencia a las plantaciones y traslados con las especies priorizadas de la mesa técnica.

Dentro del polígono priorizado se hacen nuevas plantaciones con las siguientes especies: 2 caribecos y 2 guayacanos.