SECRETARÍA DE MOVILIDAD

MEMORANDO

SI
202222400162453
Informacion Publica
Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., julio 07 de 2022

PARA: **Adriana Ruth Iza Certuche**
Jefe de Oficina Gestión Social

DE: Subdirector de Infraestructura

REFERENCIA: Respuesta al radicado 202214000143383. Solicitud requerimiento ciudadano conversatorio Nodo Occidente RdC. Conectante Avenida de la Esperanza por Avenida Boyacá.

Cordial saludo,

En atención al radicado de la referencia, con relación a la solicitud de *"La entrada a la felicidad en la av. esperanza en la oreja para coger la av. Boyacá hacia el sur, vía que tiene acceso para 3500 apartamentos habitacionales y nos cerraron la vía de acceso bajando del puente de la esperanza con av. Boyacá mano izquierda, estamos encerrados"*, una vez realizada la visita de campo el día 05 de julio de 2022 por parte de la Subdirección de Infraestructura de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), a continuación, nos permitimos informar que:

1. Una vez consultada la base de datos de la SDM, tanto la Avenida Luis Carlos Galán Sarmiento (AC24 – Avenida de la Esperanza), como la Avenida Boyacá (AK72), hacen parte de la malla vial arterial de la ciudad.
2. A continuación, se presenta el registro fotográfico de la visita:

Figura 1. Registro fotográfico.

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Para la SDM la transparencia es fundamental. Reporte hechos de soborno en www.movilidadbogota.gov.co

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Para la SDM la transparencia es fundamental. Reporte hechos de soborno en www.movilidadbogota.gov.co

Fuente: Visita de campo 05-07-22.

Por lo anterior, y de acuerdo con la visita de campo, se evidencia que las conectantes del costado occidental de la intersección de la Avenida de la Esperanza por Avenida Boyacá no se encuentran cerradas.

Cordialmente,

Diego Andres Suarez Gomez
Subdirector de Infraestructura
Firma mecánica generada en 07-07-2022 09:23 PM

Revisó: Henry Vladimir Cruz Cruz – Subdirección de Infraestructura
Elaboró: Paula Daniela Fonseca Agudelo – Subdirección de Infraestructura