



DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da la bienvenida a la reunión final del Contrato 456-2018, para la intervención del parque María Paz Cód.08-145, con representantes de la comunidad, de Interventoría y Contratista, se presentan las entidades a cargo del proyecto: El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy como entidad contratante, INTERSA S.A. como Interventoría y el Consorcio Parques Kennedy 2019 de parte del contratista. En este sentido se expuso a los asistentes el objeto del contrato, y se reiteró las generalidades del proyecto y los resultados en cada componente: Área SST se generó la señalización en el punto de intervención, se hizo entrega de los elementos de Protección personal, así mismo se realizó la *verificación de la seguridad social y capacitaciones al personal de obra, en el área de gestión ambiental* se informó que se dio cumplimiento con el manejo de residuos, se implementó el PMT y se hizo la rotulación de empaques de sustancias químicas cuando se requirió. En el Componente social se informó el cumplimiento en cada uno de los subprogramas (información, divulgación, participación ciudadana, entre otros). Se informaron los canales de comunicación que se dispusieron y La línea de celular 3159269770. Así mismo el área técnica hizo un recuento de todas las actividades técnicas que se ejecutaron en el parque haciendo énfasis en el buen uso que se debe dar al parque y explicando que hechos vandálicos hacen perder la garantía que tienen este tipo de obras. Así mismo se indicó a la junta de acción comunal que de haber algún hurto al mobiliario deberán instaurar un denuncia y presentarlo a la alcaldía. Entre los asistentes manifiestan que en el parque hay huellas de que estaban instaladas unas bancas en el parque y que no se volvieron instalar, por tal razón se deja constancia en la presente acta que el contratista entrará a verificar con el registro fotográfico realizado antes del inicio de las labores técnicas, por otra parte a través del señor Enrique manifestaron que los tornillos donde están ajustados los columpios ya están desajustados, el área técnica informa que el mobiliario instalado está diseñado para niños hasta 12 años, adicional se instala de acuerdo a las *especificaciones técnicas del IDR*, no obstante estos tornillos fueron soldados pero no se trata de la mala instalación del mobiliario sino del mal uso que se le está dando al parque dado a que se ha evidenciado personas mayores de 17 años y no solo una sino varias personas dando mal uso del mobiliario. Don Arceliano manifiesta inconformidad porque menciona que a las maquinas del gimnasio al aire libre no se les hizo nada, el contratista informa que frente a las maquinas biosaludables no se hizo mantenimiento como se mencionó en todas las reuniones hechas con la comunidad porque hay una probabilidad de que este mobiliario este en garantía lo cual no permite que por parte del contrato se haga alguna adecuación de este gimnasio, se sugiere a los líderes que se consulte la garantía para que si aún está vigente se solicite su mantenimiento. Se aclara que la señalización y todo lo instalado cumple con las especificaciones técnicas para los parques, se socializa el manual de mantenimiento con las recomendaciones para dar buen uso a las obras ejecutadas. El área técnica informa que las condiciones de la cancha mejoraron y que actualmente no se empoza el agua como estaba antes del inicio de las actividades técnicas. Los asistentes mencionan que hay temas de convivencia que afectan las dinámicas del parque entre ellas el manejo de las basuras y que hay una gran intolerancia cuando se hace un llamado de atención a la comunidad. La junta de acción comunal solicita que se adecue la entrada por donde se guardó la herramienta ya que se desportillaron, se informa que esto se dejará en las condiciones en que se encontraba y se hará la adecuación con el adoquín que se instaló en el parque. Entre los asistentes mencionan que aunque se hicieron las obras deseaban mayor intervención, se aclara que desde la reunión de inicio el contratista fue claro en que son obras de mantenimiento y en las actividades que se iban a ejecutar, de otro lado se hace la reflexión que la localidad de Kennedy es una de las más grandes y que la comunidad debe pensarse es como localidad en que el entorno es de todos y que a partir de ahí el parque María Paz fue uno de los priorizados en el



contrato frente a otros que no quedaron incluidos para el mantenimiento. Se invita a que la comunidad y a través de sus líderes se continúe participando conjuntamente para que sigan llegando las obras al sector, entre los asistentes manifestaron que deseaban que se adecuaran los biosaludables se reitera que estos tienen una garantía por la cual no se pudo intervenir y se invita a realizar la gestión para que les hagan el respectivo mantenimiento. De otro lado a través de la profesional social del contratista se hace la reflexión de que todo no debe partir solo de las entidades, sino que debe haber una corresponsabilidad ya que el parque María Paz es uno de los más completos tiene canchas, biosaludables, zona infantil pero la comunidad debe cuidarlo porque no se trata de solo solicitar sino también de que la comunidad se apropie de su entorno de su cuidado. Lo anterior a la luz de que se ha convocado predio a predio a cada reunión, se ha hecho perifoneo, pero siempre participan las mismas personas y es una comunidad grande en relación al número de personas que participan. Se invita a que haya un compromiso en el cuidado del entorno porque finalmente es una inversión que sale de todos. Las asistentes manifiestan que en muchos casos las personas que no cuidan son ajenas al barrio, el presidente de JAC agradece por las obras realizadas y la dedicación y el cumplimiento de las obras que estaban contempladas. Se hace la puesta en marcha de las obras ejecutadas en el parque María Paz a la comunidad quienes se comprometen a darle el uso adecuado, se acuerda que la adecuación de la entrada del lugar donde se guardó la herramienta se dejará en iguales condiciones y que posterior se hará el cierre de las actas de vecindad y se revisará si existía la banca según registro fotográfico una vez esto se hará la paz y salvo con el presidente de la JAC. Se hace puesta en servicio a conformidad de los asistentes.



EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Contop 456. 2018

FECHA: 7 febrero 2020

OBJETO DE LA REUNIÓN: Reunión final de obra

HORA DE INICIO: 2:00 pm

LUGAR: Parque Venia Pae.

HORA DE FINALIZACIÓN: 3:30 pm

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN	ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/NÓ LOGO	AUXILIAR					
<u>Rolando Muroso R</u>										
<u>Alina Rojas</u>										
<u>Alfonso Rojas</u>	X									
<u>Enrique León</u>	X					SAC.				
<u>Edilberto Vargas</u>	X					SAC.				
<u>Maria Clementina Herrera</u>										
<u>Calisto Calderón N</u>	X					JAC				
<u>Luis Rojas</u>	X									
<u>Leonel Davis</u>	X									



ALCALDÍA Mayor
de Bogotá D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: de 456-2019
 FECHA: 7 febrero 2020, LUGAR: Parque Juveniles Bogota
 OBJETO DE LA REUNIÓN: Reunión final de obra,
 HORA DE INICIO: 2:00 pm, HORA DE FINALIZACIÓN: 3:30 pm
 ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO				TIPO DE VINCULACIÓN			ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/NÓ LOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL				
<u>Paul Carranza</u>											<u>[Signature]</u>

OBRAS REALIZADAS DURANTE EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE

El día de 07 de febrero de 2020 se hace la entrega del parque María Paz, con código 08-145, donde se realizaron las siguientes actividades:

- Caneca M-120 (desmonte) STPM **
- Desmonte y retiro adoquín H=0.26m+relleno
- Bordillo prefabricado A-80 (0.35x0.2x0.80m) ZV
- Adoquín Arcill e=0.06 p<5% 4.2-1
- Cañuela T-C prefabricada (A-120) (canal)**
- Rodadura asfáltica IDR e=0.05 compactado **
- Caneca Acero Inoxidable M-121 (sumin e insta)
- Señal IDG-S 2 Caras (Sum + Ints)
- Pintura Modulo M-5 Columpio **
- Pintura estructura baloncesto **
- Pintura estructura microfútbol (con Compresor)
- Demarcación pintura tráfico múltiple a=0.1 **
- Demolición Bordillo ladrillo incl. carga y reti
- Localización y Replanteo
- Desmonte juego tipo M-3-STPM**
- Relleno compactado Subbase granular tipo IDR
- Relleno compactado Base granular tipo IDR
- Instalación de Geotextil T-2100
- Corte dilataciones en concreto Con Pulidora **
- Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +Compact**
- Piso Caucho recicl 4cm (EPDM 1cm+SBR 3cm)
- Refuerzo acero Malla Loza Maciza
- Baranda Cerramientos M-83 (Sum + Inst)
- Señal SC-120 2 Caras (Sum + Inst)
- Valla para Módulos
- Limpieza Carcamo H=0.20M (Limp+Cargue y
- Sum+Instal. Columpio para Juego
- AndenCuneta 3000 psi e=0.10 4.2-1 bland
- Demolición carcamo manual incl. carga y
- Juegos infantiles M-3 (Sum+Instal) **

