

3533002- S-2021-222452

Bogotá D, C., 29 de julio de 2021

Alcaldía Local de Bosa

R No. 2021-571-009835-2

2021-08-12 12:20 - Folios: 1 Anexos: 0

Destino: Area de Gestion de Desarr

Rem D: ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTAR



Remitente
Nombre Razón Social: EMPRESA SERVICIO ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ S.A.
Dirección: AV CALLE 24 # 37 - 15
Ciudad: BOGOTÁ D.C.
Departamento: BOGOTÁ D.C.
Codigo postal: 111321339
Envío: RA32878146CO

Destinatario
Nombre Razón Social: BOSA
Dirección: Carrera 801 No. 61 - 05 Sur
Ciudad: BOGOTÁ D.C.
Departamento: BOGOTÁ D.C.
Codigo postal: 110731064
Fecha admisión: 11/08/2021 15:59:13

Doctora

ZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS

Alcaldesa Local de Bosa

Carrera 801 No. 61 – 05 Sur

Código postal 110731

Teléfono: 7750434

Bogotá D.

Asunto: Radicación EAAB: E-2021-038727
Radicado No. 20215720838271 22/06/2021

Cordial saludo;

En atención al oficio radicado en la EAAB ESP bajo el consecutivo No. **E-2021-038727**, mediante el cual solicita lo siguiente:

imagen

Le informo que en estos momentos la Alcaldía Local de Bosa esta realizando recorridos en el marco de la estrategia "Escuchando a Bosa" con diferentes líderes de la comunidad; durante uno de estos recorridos se evidencio rebosamiento de los sumideros ubicados sobre la Carrera 86 A No. 55B - 11 sur barrio Villa Clemencia Localidad de Bosa, por lo anterior solicito muy respetuosamente verificar niveles de las rasantes de los pozos del alcantarillado pluvial y sanitario del sector y realizar las acciones pertinentes con el fin de mitigar posibles encharcamientos.

De antemano agradezco la colaboración prestada e informe a la Alcaldía Local de Bosa las acciones realizadas.

La División Servicio Alcantarillado Zona 5, le informa que para la atención del requerimiento se creó el Aviso SAP No. 2001160762 en el sistema de la EAAB-ESP, en el cual personal operativo de la División llevó a cabo la visita correspondiente a la dirección aportada y en virtud de la cual se realizó mantenimiento correctivo a la red de alcantarillado, dejando el sistema en buenas condiciones para su operación, los trabajos realizados fueron los siguientes:

- Sondeo de Un (1) Tramo de Red Principal.
- Limpieza de Un (1) Pozo de Inspección.



SC701-1

Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321
PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co
Bogotá D.C. - Colombia

MPFD0801F02-04




Por otro lado, es importante informar que dicha afectación se produjo por presencia y obstrucción de residuos sólidos “*basuras*” en el sistema de alcantarillado que impedían el buen funcionamiento hidráulico de la red, responsabilidad no imputable a la EAAB ESP.

Por otro lado, es importante informar que dicha afectación se produjo por presencia y obstrucción de residuos sólidos “*basuras*” en el sistema de alcantarillado que impedían el buen funcionamiento hidráulico de la red, responsabilidad no imputable a la EAAB ESP.

Así las cosas, la EAAB-ESP, en cumplimiento de sus funciones como Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, ha prestado atención a la solicitud elevada por usted, obrando conforme a la normatividad vigente de acuerdo con la Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, el Decreto 302 de 2000, la Resolución 151 de 2001 y el Contrato de Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Sin otro particular,



ING. JAVIER BERDUGO HERNÁNDEZ
Jefe División Servicio Alcantarillado Zona 5

Anexos: N/A

Revisó: Ing. José Ladino. Profesional Especializado Zona 5.

Aprobó: Ing. Javier Berdugo Hernández. Jefe División Servicio.



SC701-1

Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321
PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co
Bogotá D.C. - Colombia

MPFD0801F02-04



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ E.S.P.

