

INFORME ISO 18091 – 2014

Acciones de mejoramiento de acuerdo con los resultados obtenidos

Durante el año 2025 se realizaron 23 cambios (de cabecera, de trazado, de flota, entre otros) a las rutas del SITP que transitan por la localidad de Usaquén. Si bien, muchas de estas acciones no se realizaron en la localidad, se espera que estos cambios impacten positivamente la prestación de servicio. En la Tabla 1 se presentan los cambios operacionales implementados:

Tabla 1. Resumen de Cambios Operacionales en las rutas que transitan por la localidad de Usaquén

CÓDIGO	NOMBRE	IMPLEMENTADOS
PIR	Cambio de cabecera	2
TRZ	Cambio de trazado	5
COP	Cambios operacionales	3
PRG	Cambio de programación	6
FLT	Cambio de tipología o ajuste de flota	3
SUS	Suspensión del servicio	1
NUE	Nueva ruta	3
Total		23

Fuente: TRANSMILENIO S.A.

A continuación, se detalla los cambios aplicados en la localidad:

Tabla 4. Detalle de Cambios Operacionales en las rutas que transitan por la localidad de Usaquén

RUTA	TIPO DE CAMBIO	ESPECIFICACIÓN DEL CAMBIO
KB309	TRZ	Extensión de trazado por la KR 19 debido a suspensión de giro izquierdo a CL. 100
E26B	PRG	ajuste de horario en fines de semana y tipología
CA164	NUE	Nueva ruta, independización de la sublínea y ajuste de flota
T12	FLT	Intercambio de flota híbrida
18-7	PRG	Despachos fijos
2-7	FLT	Ajuste de flota
E61	TRZ	ajuste de trazado en domingos y festivos

RUTA	TIPO DE CAMBIO	ESPECIFICACIÓN DEL CAMBIO
T55	PRG	Ajuste de los primeros despachos y horario en 15 min para iniciar en hábil
18-14	PRG	Ajuste de horario
B924	FLT	Ajuste de flota
BD995	PIR	Ajuste de PIR
KB303	PIR	Ajuste de PIR a CL 13D
B927	PRG	Ajuste de horario en sábado y de trazado por la CL 183
AB020	NUE	Nueva ruta refuerzo castellana - CL 134
BL919	TRZ	Ajuste de trazado en Moralba y Bicentenario
CA134	TRZ	Ajuste de trazado en Suba Rincón y Tibabuyes
CB118	COP	Ajuste de señalética
CB161	COP	Ajuste de señalética
CB162	COP	Ajuste de señalética
DA203	SUS	Suspensión domingos y festivo
18-11	TRZ/PRG	Oficialización del piloto de la operación en horario am
TC10	PRG	Ajuste de horario
CB165	NUE	Nueva ruta Unicentro - Suba Rincón

Fuente: TRANSMILENIO S.A.