

Certificado de comunicación electrónica

Email certificado

El servicio de **envíos**
de Colombia



Identificador del certificado: E35421089-S

Lleida S.A.S., Aliado de 4-72, en calidad de tercero de confianza certifica que los datos consignados en el presente documento son los que constan en sus registros de comunicaciones electrónicas.

Detalles del envío

Nombre/Razón social del usuario: Unidad de Mantenimiento Vial (CC/NIT 900.127.032-7)

Identificador de usuario: 410723

Remitente: EMAIL CERTIFICADO de correspondencia <410723@certificado.4-72.com.co>
(originado por correspondencia <correspondencia@umv.gov.co>)

Destino: notificacionelectronica@movilidadbogota.gov.co

Fecha y hora de envío: 25 de Noviembre de 2020 (14:10 GMT -05:00)



Fecha y hora de entrega: 25 de Noviembre de 2020 (14:10 GMT -05:00)

Asunto: Envío de documento radicado 20201200057671 (EMAIL CERTIFICADO de correspondencia@umv.gov.co)

Mensaje:

Nota: sus datos personales han sido tratados bajo la ley 1581 de 2012(LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES) que garantiza la protección de sus datos, así como el desarrollo de sus derecho y garantías consignados en este mismo. En sus manos esta la prevención de COVID-19 lávate las manos.

Adjuntos:

Archivo	Nombre del archivo	
	Content0-text-.html	Ver archivo adjunto.
	Content1-application-20201200057671.pdf	Ver archivo adjunto. Visible en los documentos.

Este certificado se ha generado a instancias y con el consentimiento expreso del interesado, a través de un sistema seguro y confidencial. A este certificado se le ha asignado un identificador único en los registros del operador firmante.

Colombia, a 25 de Noviembre de 2020

Anexo de documentos del envío

Bogotá D.C., lunes 23 de noviembre de 2020

Señora

ADRIANA RUTH IZA CERTUCHE

Secretaria Distrital de Movilidad

Jefe de Oficina Gestión Social

Calle 13 No. 37-35

Email: notificacionelectronica@movilidadbogota.gov.co

Ciudad

Asunto: Respuesta a la comunicación SDM-OGS-176344 -2020 de la Secretaría Distrital de Movilidad con Radicado UAERMV No. 20201120072132 del 19 de noviembre de 2020.

Respetada señora Iza Certuche:

En atención a la comunicación del asunto, relacionada con *Solicitudes respuesta a requerimientos en Audiencia pública de Rendición de Cuentas, localidad Ciudad Bolívar*" (sic) la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV) por medio de la Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local (SMVL) de acuerdo con los requerimientos ciudadanos descritos en su documento, realizó la pertinente revisión en el Sistema de Información Geográfico del Instituto de Desarrollo Urbano (SIGIDU) consultó la base de datos de la Entidad en el Sistema de Información Geográfica Misional y de Apoyo (SIGMA) observando lo siguiente:

PREGUNTA:

Ruth Ríos	<i>"Es importante en la zona de Maeissen repensarse un diseño de la autopista y conectores a fin de agilizar el tránsito, y organizar la situación de accidentes y seguridad. Hay una vía con hundimiento al frente colegio Calasanz La vía hacia Divino Niño desde l tema de remoción no se ha corregido El corredor vial 30001268, 30001269 y otro no se ha cumplido y es trazado de la p 39 esperamos apoyen tramite"</i>
------------------	--

RESPUESTA:

Conforme lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial - Decreto 190 de 2004 (junio 22) (Art. 172): **"Parágrafo.** *El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) elaborará el proyecto y construirá las vías de la malla arterial principal y de la malla arterial complementaria con base en el trazado y determinaciones técnicas y urbanísticas suministradas por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital (DAPD).)*".

De acuerdo con lo anterior, la construcción de la malla vial arterial y el rediseño que esta pueda tener, así como conectores para las autopistas, corresponden al IDU.



Ahora, bien, el tramo correspondiente a la vía reportada frente al colegio Calasanz, se identificó como la Carrera 17F entre la Calle 77 Bis Sur y la Calle 77 Bis A Sur, la cual fue intervenida por la UAERMV el 15 de septiembre de 2020 mediante actividades de Mantenimiento Periódico, dando cumplimiento a la Territorialización establecida para el año en curso.

Localidad: No. 19 – CIUDAD BOLÍVAR // UPZ: EL TESORO

CIV	VÍA	DESDE	HASTA	SECCIÓN VIAL	RUTAS SITP	OBSERVACIONES
19011196	KR 17F	CL 77BIS S	CL 77BISA S	V7	NO	Intervenido en el mes de septiembre de 2020 mediante actividades de Mantenimiento Periódico

CIV: CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL

Con lo anterior damos respuesta a su petición y le manifestamos nuestra disposición para continuar trabajando por Bogotá.


Cordialmente,

Documento 20201200057671 firmado electrónicamente por:

LIBARDO ALFONSO CELIS YARURO, Subdirector Técnico de Mejoramiento de la Malla Vial Local, SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MEJORAMIENTO MALLA VIAL LOCAL, Fecha firma: 25-11-2020 07:35:35

Revisó: HELBERTH ARTURO PLAZAS MOLINA - Contratista - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MEJORAMIENTO MALLA VIAL LOCAL

Proyectó: HÉCTOR ALFONSO CONTRERAS RODRÍGUEZ - Contratista - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MEJORAMIENTO MALLA VIAL LOCAL



dcdc9da826dbfdceb9a3f3b7e41c1b898fd1412967b1590d3f0abda32bcf8160



Anexo técnico del envío

Detalles del envío y entrega a los destinatarios o a sus agentes electrónicos debidamente autorizados.

[+] Detalles de cabecera del correo:

[+] #####

From: "=?utf-8?b?RU1BSUwgQ0VSVEIGSUNBRE8gZGUg?= =?utf-8?b?Y29ycmVzcG9uZGVuY2lh?=" <410723@certificado.4-72.com.co>

To: notificacionelectronica@movilidadbogota.gov.co

Subject: Envio de documento radicado 20201200057671 =?utf-

8?b?KEVNQUIMIENFUIRJRkIDQRPIGRlIGNvcnJlc3BvbmlRlbnNpYUB1bXYuZ292LmNvKQ==?="

Date: Wed, 25 Nov 2020 19:09:51 +0000

Message-Id: <MCrtOuCC.5fbeac39.49298376.0@mailcert.lleida.net>

Original-Message-Id:

<BN6PR2001MB1121391E8C0C7AD97529E89A89FA0@BN6PR2001MB1121.namprd20.prod.outlook.com>

Return-Path: <correo@certificado.4-72.com.co>

Resent-From: correspondencia <correspondencia@umv.gov.co>

Received: from NAM11-DM6-obe.outbound.protection.outlook.com (mail-dm6nam11on2054.outbound.protection.outlook.com [40.107.223.54]) (using TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (256/256 bits)) (No client certificate requested) by mailcert.lleida.net (Postfix) with ESMTPS id 4Ch9SL1Yn5z9b6N3 for <correo@certificado.4-72.com.co>; Wed, 25 Nov 2020 20:09:54 +0100 (CET)

Received: from BN6PR2001MB1121.namprd20.prod.outlook.com (2603:10b6:404:ac::13) by BN7PR2001MB3556.namprd20.prod.outlook.com (2603:10b6:406:ba::32) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.3589.30; Wed, 25 Nov 2020 19:09:52 +0000

Received: from BN6PR2001MB1121.namprd20.prod.outlook.com ([fe80::7457:aea1:3086:dc0c]) by BN6PR2001MB1121.namprd20.prod.outlook.com ([fe80::7457:aea1:3086:dc0c%11]) with mapi id 15.20.3611.023; Wed, 25 Nov 2020 19:09:52 +0000

[+] Detalles técnicos. Consultas host -t mx dominio:

[+] #####

A las 14 horas 12 minutos del día 25 de Noviembre de 2020 (14:12 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario 'movilidadbogota.gov.co' estaba gestionado por el servidor '20 alt1.aspmx.l.google.com.'

A las 14 horas 12 minutos del día 25 de Noviembre de 2020 (14:12 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario 'movilidadbogota.gov.co' estaba gestionado por el servidor '30 aspmx4.googlemail.com.'

A las 14 horas 12 minutos del día 25 de Noviembre de 2020 (14:12 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario 'movilidadbogota.gov.co' estaba gestionado por el servidor '30 aspmx3.googlemail.com.'

A las 14 horas 12 minutos del día 25 de Noviembre de 2020 (14:12 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario 'movilidadbogota.gov.co' estaba gestionado por el servidor '10 aspmx.l.google.com.'

A las 14 horas 12 minutos del día 25 de Noviembre de 2020 (14:12 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario 'movilidadbogota.gov.co' estaba gestionado por el servidor '30 aspmx5.googlemail.com.'

A las 14 horas 12 minutos del día 25 de Noviembre de 2020 (14:12 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario 'movilidadbogota.gov.co' estaba gestionado por el servidor '30 aspmx2.googlemail.com.'

A las 14 horas 12 minutos del día 25 de Noviembre de 2020 (14:12 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario 'movilidadbogota.gov.co' estaba gestionado por el servidor '20 alt2.aspmx.l.google.com.'

Hostname (IP Addresses):

alt1.aspmx.l.google.com (209.85.233.27)

alt2.aspmx.l.google.com (172.253.118.26)

aspmx.l.google.com (74.125.133.27)

aspmx2.googlemail.com (209.85.233.26)

aspmx3.googlemail.com (172.253.118.26)

aspmx4.googlemail.com (108.177.97.26)

aspmx5.googlemail.com (74.125.28.26)

[+] Detalles del registro de sistema:

[+] #####

2020 Nov 25 20:10:50 mailcert postfix/smtpd[55943]: 4Ch9TQ0CT9z9b6CM: client=localhost[127.0.0.1]

2020 Nov 25 20:10:50 mailcert postfix/cleanup[57408]: 4Ch9TQ0CT9z9b6CM: message-id=<MCrtOuCC.5fbeac39.49298376.0@mailcert.lleida.net>

2020 Nov 25 20:10:50 mailcert postfix/cleanup[57408]: 4Ch9TQ0CT9z9b6CM: resent-message-id=<4Ch9TQ0CT9z9b6CM@mailcert.lleida.net>

2020 Nov 25 20:10:50 mailcert opendkim[3089]: 4Ch9TQ0CT9z9b6CM: no signing table match for '410723@certificado.4-72.com.co'

2020 Nov 25 20:10:50 mailcert opendkim[3089]: 4Ch9TQ0CT9z9b6CM: failed to parse Authentication-Results: header

2020 Nov 25 20:10:50 mailcert opendkim[3089]: 4Ch9TQ0CT9z9b6CM: no signature data
2020 Nov 25 20:10:50 mailcert postfix/qmgr[42554]: 4Ch9TQ0CT9z9b6CM: from=<correo@certificado.4-72.com.co>, size=146591, nrcpt=1 (queue active)
2020 Nov 25 20:10:51 mailcert smtp_99/smtp[45093]: 4Ch9TQ0CT9z9b6CM: to=<notificacionelectronica@movilidadbogota.gov.co>, relay=aspmx.l.google.com[74.125.133.27]:25, delay=1.2, delays=0.09/0/0.25/0.88, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 OK 1606331451 y6si3069398wrt.109 - gsmtpt)
2020 Nov 25 20:10:51 mailcert postfix/qmgr[42554]: 4Ch9TQ0CT9z9b6CM: removed