


FORMATO			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto de Desarrollo Urbano
ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSION 2.0	
Contrato No.: 345/2020	HORA INICIO: 8:10 am	Hoja 1 de	
FECHA: 23 Abril / 2021	HORA DE FINALIZACIÓN: 2:40 pm	Acta N°	
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C - GRUPO 1*			
ORDEN DEL DÍA			
<ul style="list-style-type: none"> - Saludo y presentación a campo de la entidad - IDU y entidades participantes - Información acerca del orden y objetivo del recorrido - Presentación del Diseño Paisajístico - Inicio y desarrollo del recorrido - Cierre del recorrido 			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
<p>El recorrido inicia con la presentación de los asistentes, las recomendaciones de bioseguridad para el desarrollo del recorrido e indicando que el objetivo de este recorrido es realizar el recorrido por el tramo 1 realizando la verificación de las intervenciones existentes.</p>			
<p>De manera inicial y a través de un plano se ilustrará a los asistentes el trazado del recorrido indicando que iniciará en la Autopista sur y avanzará hacia el norte por la Carrera 68. A continuación en el plano se explican las conexiones viales indicando:</p> <p>Icono - Rojo - Indiv. Arboreo - Talle de acurdo con la resolución urgente 3111 de 2019</p> <p>Icono - Verde - Bloqueos y Traslado</p> <p>Icono - Verde - Conexión - Marchas en vibración acurpud</p>			
<p>Los planos tienen la ubicación de los árboles y la implementación del Diseño Paisajístico teniendo en cuenta que este último permite realizar la evaluación de cómo va a ser la ubicación actual de los árboles con el desarrollo del proyecto y posteriormente se indicará el estado fitosanitario en el que se encuentran los árboles.</p> <p>En el plano se indica que tiene correspondencia este, con lo cual se indica que este tramo corresponde a la Autopista sur y del cual nos vamos desplazando al norte por la Av. 68.</p>			
<p>A la altura de la Autopista el log Freddy Lozano explica que el proyecto contempla la demolición del puente viaducto actual y posteriormente la construcción del mismo, lo cual permitirá la implementación del Sistema Tm de la Autopista sur con la Ak 68.</p>			
<p>Los árboles protegidos con malla gris - Requieren su protección y conservación durante todo el proceso del contrato que involucra las 3 etapas del proyecto</p>			

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Sr. Ederly Mayorga, indaga para el tiempo correspondiente al Sistema de Címbol
de encuentro en el tema?

R/ 332 Címbol

¿De estos cuantos hay que tomar? R/ Según la resolución hay 295 puntitos
de Címbol son nuevos Címbol en un tiempo? R/ 546

¿Bloques y Traslado? R/ 44

Saldo → Conservación

La preferencia es realizar una modificación a la resolución es modificación a la
misma que como resultado de los siguientes cifras, en caso de modificación:

De 295 a 125 para tomar

De 44 a 168 para traslado

Se ilustra a través de un plano, el diseño urbanístico, se ilustra y explica que el
diseño quedará con Címbol, los cuales se ubicarán en contenedores de raíz. Se informa
que los contenedores permiten el desarrollo del Címbol.

Se explica que cada Címbol tiene su calificación y a través del plano indican los
Címbol que se encuentran para conservación y para tomar con la resolución actual.

Se explica que estos Címbol no pueden estar dentro del trazado de la vía, estos
Címbol corresponden a 7 Címbol que se encuentran para tomar en este sector.

En el plano se ilustra los Címbol que se prevé ser retirados pero que pasarán a
realizar bloques y traslado.

Aíbal 1324 - Conservación y Resaca Címbol

Aíbal 1526 - Toma → Copia Mayor → Posibilidad de conservar → Se analizará en
futuro

Todos los Címbol que estén dentro del corredor y que se encuentran dentro de
contenedor, no podrán ser trasladados, por sus características, se explica que los contenedores
no permiten realizar el bloque para su posterior traslado.

Continuando la información y explicación y avanzando por la Autopista sur al sur
se indica que varios Címbol se encuentran para tomar por estar dentro del trazado de la vía.
Aíbal 1332 - Reservado debido a que este dentro de la calzada y por lo tanto para conservación.

Se analizará para traslado siempre y cuando el plan de trabajo lo permita.

Se indica que el Címbol requiere ser ubicado en el sitio definitivo debido a que el
Címbol se mueve. Se explica que después de que el Címbol es bloqueado se debe trasladar.

Sr. Manuel → ¿Cómo se trata un traslado? Para los nuevos Címbol que serán trasladados
con no se han definido los sitios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

A la altura de la calle 44 sur y surgiendo al sur, explicando que los árboles desde el 1536 al 1536, son árboles ya tratados y los árboles del 1537 al 1541 están para conservación.

Dr. Edmundo Marín - ¿Cualquier tiempo para hacer la modificación de la resolución? R./ No está definido, sin embargo se explica que para los árboles que requieren una modificación, no se iniciará tratamiento alguno. Se explica que se redige Ficha - tree - Consolidado - Recomendaciones SPA - SPA Online.

Se incluye si el diseño contempla contenedores que permitan el traslado, en caso de que ello se requiera para el desarrollo de obras futuras?

Para este sector se informa que se analizará la evolución de los siguientes árboles:

1534 → Evaluación 1539 → Evaluación 1538 → Evaluación
1537 → Evaluación 1545 → Evaluación

Finalizada la Audiencia sur, se ilustra a través del plano todos aquellos árboles que se encuentran dentro del proyecto explicado para estos:

1931 → Traslado 1929 → Evaluación Total a Traslado
1928 → Conservación manteniendo Trámite 1931 → Se mantiene
1536 → Se mantiene 1547 → Se mantiene
1548 → Cambio Total a Traslado 1549 → Se mantiene
1550 y 1551 → Evaluación de Total o Traslado
1554 → Se mantiene

El Ing. William Rosas explica que los árboles se afectan por tres situaciones intermedias con los redes, que el árbol se encuentre sobre la vía o por el estado fitosanitario del árbol.

1556 a 1567 → Se mantiene el tratamiento planteado en la resolución
1565 → Evaluación
1569, 1570 y 1571 - Se mantiene
1572 - Se mantiene
1573, al 1576 - Evaluación de Total a Traslado

Desde el momento se incluye (Anexo 2) ¿Cuál es el objetivo del contenido?, en la cual se informa que el objetivo del mismo es controlar el desarrollo del árbol para evitar daños al espacio público.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Año 1600 → Se encuentra para tala.

Iniciando por el sector central de sur en norte sobre la Ak 68.

1110 → Esta para conservación, sin embargo este informe (Cochinilla chachaco) se solicita apoyo del JBB para tener de recuperación.

1109 - Tala a bloques

1107 - Se mantiene (Tala)

1108 - Para mantenimiento

1109 al 1097 - Tala a bloques y trusado - Removido

1096 - Trusado (se mantiene)

1095 - No se consideran para bloques ya que el árbol está bifurcado y no presenta una buena arquitectura. La Sra. Marcel Rodríguez, solicita dejar en el corte, la solicitud relativa a la explotación de los árboles ubicados sobre la Autopista sur que se encuentran en condiciones y previstos para tala. Sin embargo, el JBB manifiesta que de acuerdo con la experiencia de los profesionales es poco probable realizar trusado a estos árboles ya que la supervivencia es limitada.

Se informa acerca del diseño presupuestal, con lo cual se informa que el diseño contempla la implementación de arborización en los dos costados de la Ak 68, sobre el espacio público, adicional a las nuevas zonas verdes sobre el repassador central.

La Sra. Marcel Rodríguez indica que el Eusebio Ponce, se va a pasar que no siempre se logra, razón por la cual ella lo pregunta y solicita que el JBB revise este espacio. Se informa que se evaluarán todos los árboles - Preservación - Clonar y material producido presente en la zona. Estas son las condiciones que se evalúan.

1094 al 1073 - Se encuentran para bloques y trusado

1076 - Para tala por daños físicos (requeridos en la corteza), ello no permite garantizar la supervivencia. La comisión expresa que este árbol puede ser trusado.

1075, 1063 - Previsto para tala

1075 al 1069 - Destinado para bloques y trusado

1066 al 1049 - Destinado para bloques y trusado

1048 - Tala por podadura localizada y mejorados.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- 1046 y 1047 - Bloques y traslado
- 1048 y 1049 - Permuta, 1044 Bifurcación 1045 Árbol Seco
- 1043 al 1011 - Bloques y Traslado -
- 1010 - Para Tula por construcción de padura
- 1009, 1008, 1007 - Para Tula - Rotación localizada (1007, 1008 y 1007)
- 1005 y 1006 - Bloques y Traslado
- 1004 - Para tula por padura localizada
- 1003 al 981 - Bloques
- 1002 y 1001 - Construcción
- 980 - Para tula por bifurcación, arquitectura y presencia de hongos
- 979 al 970 - Bloques y traslado
- 1126 y 1127 - Bloques y traslado - Construcción
- 969 - Para tula
- 968 - Para tula - Por padura y finura - Problemas fitosanitarios
- 967 - Para tula por arquitectura y por construcción de finura
- 966-962 - Reemplazo por bloques y traslado
- 961 - Para tula por forma

Se informa que al lado del cau el Tejar se encuentra la unidad de reciclaje para el manejo de caucho y los tratamientos o procesos relativos a este área

- 27, 24, 25 y 32 - Para Tula por ser reemplazar
- 10 - Para tula
- 15 - Para tula por arquitectura
- 151 - Para tula por arquitectura (Cost. Seca)
- 152 - (Para) Reemplazo por bloques y traslado (Cost.
- 142 - Construcción
- 156, 154, 112 y 194 - Para tula
- 34 y 35 - Para tula

Se explica que en la zona de la glorieta es necesario retirar la edificación, alquilar para tula y otras para bloques y traslado con el fin de desarrollar el proyecto en donde se prevé la construcción de una plaza.

El Ing. Freddy Lugo, explica a los asistentes que en la zona de la primera de etapa se realizará la construcción de una estación intermodal, en donde confluirán 3 sistemas (Metro, Transmilenio y Reprografía del sur). La Sra. Marcela expresa la existencia de jardines, ante lo cual se informa e indica que por el próximo Comité 100 se presentará el Diseño Paisajístico

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

27 y 31 - Para tula por rebloqueo

El resto de los trabajos en proximidad a las catenas, donde están ya bloques y trusado (reestructuración)

194 - Para tula

Zona SA Topo → Capenas, están para tula, son especies nuevas. Al respecto, la comunidad solicita resolver algunos de estos árboles (79 al 100) con el fin de que algunos de estos sean salvados. Al respecto, se indica que la entidad encargada de realizar la preservación es la SDA. En el momento con el JAB, los árboles fueron seleccionados para tula debido al

959 - Para tula | estado físico que presentaban el día del recuento, estado que

960 - Para bloques | mejor al día de hoy.

958 - Para bloques |

957 - Para bloques

956 - Para tula

955 - Para bloques

954 - Para tula por el tamaño. L

953 y 952 - Bloques y trusado

Respecto al árbol n.º 954, la comunidad solicita resolver el tratamiento propuesto. En cuanto a este árbol se explica que este es una Ficus Pluviosa especie que no resiste los tratamientos de trusado, información dada por los especialistas Brestales. Se indica que esta especie no soporta el tratamiento del trusado, cuando a que el palo incide negativamente para el trusado.

951 y 950 - Para tula

949 al 940 - Para Bloques y trusado

939 para tula por estado Fitosanitario

938 al 935 Para Bloques y trusado

934 para tula

933 Resuelto para bloques y trusado

932 al 929 - Para trusado

928 Resuelto para bloques y trusado

927 al 925 Para trusado

Se informa a la persona que el 11/11 a través del oficio n.º 20213460633141 del 26 de abril del 2021, se oficio al contratista con copia a la Intendencia la suspensión de las actividades silviculturales hasta que se realice la totalidad de los recorridos que debe hacer la entidad, con los contratistas, los Intendentes

DESARROLLO DE LA REUNIÓN













y la comunidad, con el acompañamiento de las entidades como la Secretaría Distrital de ambiente y la personería.


Desde la personería delegada para el sector ambiente, se menciona que acompaña la visita únicamente con el fin de verificar el cumplimiento de compromisos adquiridos con comunidad en la reunión del día 22 de abril y no generar ninguna validación de la gestión ambiental del proyecto. A la presente acto se adjunta el Auto Comunal No 41 del 2021 de asistencia.

La comunidad agradece la realización del recorrido y agradece que la convocatoria a la realización de estos recorridos no sea sancionada, por el tema relativo al tener puros de conteo. Al respecto, la entidad indica que como entidad distrital se debe propender por evitar focos de conteo.

Se invita a los asistentes a hacer parte del Comité IMU, para participar de estos espacios.

Es importante tener en cuenta que si la comunidad manifiesta posibles leyes por traslado de cubetas, esta sería informada al área técnica - ambiental, las cuales serán consideradas por las autoridades competentes quienes definirán la viabilidad del sitio propuesto para traslado.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2.0	
INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD			
			
COMPROMISOS ADQUIRIDOS			
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
			
FIRMAS			
NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA	
ESTEBAN ESTIGUEL CORREA	P.D. - Asistente		
Carolina Albarracín	UDU - OTC		
Demobio Nina N	Alfesa - Res Social		
Freddy Lozano	UDU - Contador		
ELABORÓ		RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	Carolina Trino Borbin	Carolina Trino Borbin	Alberto Moreno García
CARGO	Asp. Social	Asp. Social	Director Interventoría
FIRMA			
ANEXOS:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	TIPO DE ANEXO:	CANTIDAD:

Personería de Bogotá, D. C. Al servicio de la ciudad		AUTO COMISORIO	Código: 06-FR-10	
			Versión: 3	Página: 1 de 1
			Vigente desde: 22-07-2020	

Bogotá, D.C., 26 de abril de 2021


Número: 11

Comisionese a los funcionarios que se relacionan a continuación:

Nombre y Apellidos	No. de Identificación	Denominación del Empleo	Adscrito(a) a la Dependencia
BAYRON ESTEBAN ESQUIVEL GONZALEZ	1033740750	Contratista	Delegada para el Sector Ambiente

En cumplimiento de Proceso de Prevención y Control a la Función Pública para que adelanten la Visita de Acampañamiento, recorrido a los 9 tramos del proyecto de la Troncal Avenida 68, alimentadora de la primera línea del Metro. Comunidad-IDU., durante el día 27 de abril de 2021. De la asistencia presentar informe dentro de los cinco días siguientes.

CÚMPLASE,



FRANKLIN MIGUEL TRIVIÑO ALVAREZ
Personero Delegado para el Sector Ambiente

Elaboró: Patricia Peñarete – Personería Delegada para el Sector Ambiente
Revisó: Jaime Alejandro Guerrero Ramírez – Personería Delegada para el Sector Ambiente
Aprobó: Franklin Miguel Triviño Álvarez – Personería Delegada para el Sector Ambiente

CÓDIGO FO-SC-228		FORMATO FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES		VERSION 2.0	
		PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			

FECHA	TEMA	BARRIO	LOCALIDAD	UPZ	DIRECCIÓN	BARRIO	TELEFONO FIJO O CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
29 Abril 2021	Reconstrucción	Alajuela							
LUGAR	Rancho 100 cañal								
DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	DIRECCIÓN	BARRIO	TELEFONO FIJO O CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
C.C. No. T.I. C.E.	NÚMERO								
1	19344024	67	JAC	M	2348 Sur 68 73	Sinaloa	315 9810 40	vguerrero@comcast.net	
2	3979186	44	Alajuela	M	CA 59 Sur 4 52A 08	Alajuela	310213 0854	juanmabola@gmail.com	
3	19451427	59	Comunidad	M	CA 37 20 4 26A 16	Alajuela	311777 30	vguerrero@comcast.net	
4	1456038	44	Alajuela	M	CA 37 20 4 26A 16	Alajuela	31339894	vguerrero@comcast.net	
5	519182	51	Alajuela	F	CA 37 20 4 26A 16	Alajuela	311777 30	vguerrero@comcast.net	
6	5197883	45	Alajuela	F	CA 37 20 4 26A 16	Alajuela	311777 30	vguerrero@comcast.net	
7	103246244	26	Comunidad	F	CA 37 20 4 26A 16	Alajuela	311777 30	vguerrero@comcast.net	
8	103246244	26	Comunidad	F	CA 37 20 4 26A 16	Alajuela	311777 30	vguerrero@comcast.net	
9	8024355	30	Comunidad	M	CA 37 20 4 26A 16	Alajuela	311777 30	vguerrero@comcast.net	
10	796565	43	Comunidad	M	CA 37 20 4 26A 16	Alajuela	311777 30	vguerrero@comcast.net	
11	2000731	47	Comunidad	M	CA 37 20 4 26A 16	Alajuela	311777 30	vguerrero@comcast.net	
12									
13									
14									
15									

Sexo: M: Hombre / F: Mujer / T: Transsexual / O: Otro
 Orientación Sexual: H: Heterosexual / Bi: Bisexual / T: Transsexual / L: Intersexual
 Grupo Étnico: N: Ninguno / R: Ráizles / A: Afrodescendientes / I: Indígena / P: Palenqueros/as / O: Otro
 Tipo Discapacidad: F: Físico / V: Visual / A: Auditiva / C: Cognitivo / MD: Múltiple / N: Ninguna

CÓDIGO		FORMATO	
FO-SC-228		FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES	
PROCESO		VERSION	
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		2.0	

FECHA	TEMA	Recorrido forestal			Alajuela			LOCALIDAD	Firma Abenda
LUGAR	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	TELEFONO FIJO O CELULAR	DIRECCION	BARRIO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
No	C.C T.I C.E	NÚMERO							
1	CC 60726416	Freddy Lozano	38	IND	-	3045952544	Alajuela	Freddy Lozano	Freddy Lozano
2	CC 51800458	Willy Molano	53	IND	-	30800000	IND	Willy Molano	Willy Molano
3	CC 52436504	Shirley Castañeda	40	SDA	-	302970104	Alajuela	Shirley	Shirley
4	CC 51741023	Glennys Amador	40	IND	-	311272607	Alajuela	glennys.amador@gmail.com	Glennys
5	CC 52844098	Candelina Alvarado	39	IND-OTC	-	305234904	IND	glennys.alvarado@gmail.com	Candelina
6	CC 52113703	Aracelia Rodríguez	48	MHC-IND	-	302264900	Alajuela	Aracelia Rodríguez	Aracelia
7	CC 102440100	Estelmar Escamez	29	P.D. Amante	-	305353820	Alajuela	Estelmar Escamez	Estelmar
8	CC 101541230	Angela Figueroa	31	IND	-	302066000	Alajuela	angelafigueroa@gmail.com	Angela
9	CC 23845706	Jorge Galeano	39	MHC	-	304472404	Alajuela	Jorge Galeano	Jorge
10	CC 24606947	José Sánchez	42	MHC	-	302225800	Alajuela	José Sánchez	José
11	CC 100228250	Chari Viquez	8	MHC	-	304412000	Alajuela	Chari Viquez	Chari
12	CC 23106570	William Rivas	46	MHC	-	302264900	Alajuela	William Rivas	William
13	CC 23106570	William Rivas	46	MHC	-	302264900	Alajuela	William Rivas	William
14	CC 23106570	William Rivas	46	MHC	-	302264900	Alajuela	William Rivas	William
15	CC 23106570	William Rivas	46	MHC	-	302264900	Alajuela	William Rivas	William

Sexo: M: Mujer / H: Hombre
 Orientación Sexual: Homosexual / H: Heterosexual / BI: Bisexual / T: Transsexual / I: Intersexual
 Grupo Étnico: N: Ninguno / R: Raciales / A: Afrodescendientes / L: Indígenas / P: Palenqueros/as / G: Gitanos
 Tipo Discapacidad: F: Física / V: Visual / A: Auditiva / C: Cognitiva / MU: Múltiple / N: Ninguna

FORMATO	
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES	
CODIGO	VERSION
FO-SC-228	2.0

FECHA	TEMA	BARRIO	LOCALIDAD	UPZ	DIRECCIÓN	BARRIO	TELEFONO FIJO O CELULAR	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
27 Abril 2021	Reconido Forestal	Alqueria	Rento 100 - Grupo 1						
LUGAR	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	ORIENTACIÓN SEXUAL	ORIENTACIÓN SEXUAL	ORIENTACIÓN SEXUAL	ORIENTACIÓN SEXUAL	ORIENTACIÓN SEXUAL
No.	C.C	T.I	C.E						
1	19455721	Alberto Moreno García	59	AYESA	H	H	6983702	Qmaringa @ingenieros	
2	52761204	Gerardo Milena Adams G	36	AYESA	F	F	821 406036	Smadama Payekun	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

Sexo: M: Mujer / H: Hombre
 Orientación Sexual: Hm: Homosexual / H: Heterosexual / Bi: Bisexual / T: Transsexual / I: Intersexual
 Grupo Étnico: N: Ninguno / R: Ráttiles / A: Afrodescendientes / I: Indígenas / P: Palenqueros(a) / G: Rom
 Tipo Discapacidad: F: Física / V: Visual / A: Auditiva / C: Cognitiva / MU: Múltiple / N: Ninguna