









EVIDENCIA DE REUNIÓN

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: ALAN  
 FECHA: 8 de noviembre LUGAR: 5 noviembre  
 OBJETO DE LA REUNIÓN: Umpieza Canal Rio seco  
 HORA DE INICIO: 9:00AM HORA DE FINALIZACIÓN: 11:00Am

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN			ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASesor	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/NO TÉCNICO	AUXILIAR	CARRERA	PROFESIONAL	LIBRE NOMB.				
Edward Castañeda			✓						LIME	eduardocastaneda98@hotmail.com	31424037185	
José Nicolás Daza Gómez			✓					×	ALAN	joselopez@alciernobogota	3102977227	
Stency Pachón								×	Idipron	—	—	
Univision Quiñonez								×	basep - idipron	—	323004190	
Vanny Orozco			✓					×	ALAN	—	3115832883	
Diego Lopez					×			×	ALAN	—	3045277700	
Ma. Alejandra Moreno G.			✓					×	ALAN	—	312770583	
Andrés Mauricio Triana C			✓					×	ALAN	—	315705105	

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

Se reúnen en el Canal Rio Seco a las 8:30 a.m. las siguientes entidades:

- Policía Nacional.
- Secretaría de Integración Social.
- IDIPRON
- Alcaldía Local de Antonio Nariño

Con el propósito de realizar operativo de intervención a los canales para la recuperación ambiental de la localidad de Antonio Nariño, específicamente en el sector del barrio 5 de noviembre donde continuamente se presenta habitabilidad en calle y arrojado de residuos mixtos al canal, por lo cual se pretende recuperar el espacio público y las condiciones ambientales de los cuerpos hídricos para el disfrute de la comunidad, el mejoramiento de la calidad de vida y la reducción del riesgo por inundación.

Secretaría de Integración Social realizó previamente recorrido de identificación y sensibilización desde las 6 de la mañana, accediendo dos personas a los servicios que se les ofrecieron.

Se procede con el levantamiento de cambuches y recolección de residuos. Se realizó levantamiento de 1 cambuche ubicado dentro y a los alrededores para un total de 1m3 de residuos que fueron ubicados en la zona de RBL para ser recolectados por el operador de aseo, recuperando 0,38 km de espacio público.

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN**

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Intervención Rio Fucha cra 10	ALAN	12 de marzo

Elaborada por: Maria Alejandra Moreno Giraldo- Profesional Ambiental

Fecha de la próxima reunión: 12 de marzo