


FORMATO			
ACTA DE REUNION			
CÓDIGO FO-PE-14	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 5	

FECHA	14/10/2021	HORA INICIO	10:00 am	DURACIÓN (HORAS)	1:00	ACTA No.	381.
ASUNTO	RECORRIDO CONEXIONES ERRADAS. CALLE 152 a Calle 170						
CONTRATO /PROYECTO	CTD 104 1652-2019						
ÁREA RESPONSABLE						Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)	<input checked="" type="checkbox"/> Uso Interno. <input type="checkbox"/> Clasificada. <input type="checkbox"/> Reservada.

ASISTENTES			
Nombre	Área / Entidad	Cargo/Tipo de vinculación	Firma
SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA.			
<del> </del>			
<del> </del>			
<del> </del>			
<del> </del>			
<del> </del>			
<del> </del>			

TEMAS	
1	Realizar recorrido para revisión Conexiones erradas
2	con 54 entre Calles 152 a Calle 170 Causel Córdoba
3	
4	
5	

DESARROLLO	
-	La comunidad pregunta que avance tiene el acueducto, teniendo en cuenta los recorridos anteriores de identificación de conexiones erradas. desde la CL 129 a la 152. El EAAB informa que está solicitando los actas de socialización de estos recorridos, donde la comunidad ha identificado estos puntos, con el fin de incluir estas necesidades en un contrato que tiene el EAAB de la CL 170 hacia el norte.
-	Se inicia la identificación de conexiones erradas en la CL 153 cordoba oriental, donde la comunidad solicita que el EAAB verifique si es o no una conexión errada.
-	* Derrote agua arriba entre CL 152 y 152A verificar por EAAB, por que presenta erosión de agua, solicitan que tipo de agua son -verificar.
-	* CL 153 cordoba oriental se identifica llanadero con derrama directa al canal, solicitan verificar.
-	* CL 153 cordoba noroccidental frente al inicio del Club el Carmel, verificar. (frente a la obra aljandra).
-	Derrote. CL 159 cordoba occidental, verificar posible conexión errada
-	CL 159 Cordoba noroccidental, verificar llanadero con derrama directa al canal.

FORMATO		
ACTA DE REUNION		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-PE-14	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	5



DESARROLLO

- \* Frente porción SITP 227A02 Cortado oriental verificar llendero directo al canal  
- entre CI 159 y 160.
- \* CL 161 Cortado occidental verificar llendero directo al canal
- \* Derroche CI 161 Cortado occidental verificar el tipo de agua que descarga  
- cercano a punto CNP.2937
- \* CI 162 Cortado occidental - verificar conexión box caudal con descarga.
- \* CI 163 Cortado occidental - verificar conexión box caudal. agua abajo campo  
- de acceso. y filtración en campo de acceso. - verificar agua.
- \* Derroche cortado oriental CI 165 verificar descarga.
- \* Derroche # 88 Cortado occidental CI 165 verificar descarga. - verificar descarga de  
- sumidero Cortado Oriental CI 165.
- \* Derroche. CL 165A Cortado Occidental verificar descarga.
- \* Derroche CL 166A Cortado Occidental - verificar descarga # 99 - la comunidad indica  
- que este punto ya se hubo reportado, el EAAB realizó el análisis pero las aguas  
- contaminadas siguen saliendo.
- \* Derroche CI 168A Cortado occidental - verificar descarga.
- \* Derroche CI 170 Cortado oriental - verificar descarga.  
- Se finalizó recorrido en la CI 170, lo EAAB reitera que se han lo respectivo  
- verificación, por temor de recursos se intentará incluir en el contrato de la CI 170  
- al norte, a través de una modificación y adición de recursos. Aclarar que aquellas  
- conexiones que son de predio privado, deben ser corregidas con este, para lo cual  
- se estudia la posibilidad si se incluye en el contrato incluir socialización de  
- esta tema a comunidad, se priorizará atacar los puntos con descargar más  
- significante de contaminación.

CONCLUSIONES

FORMATO		
ACTA DE REUNION		
CÓDIGO FO-PE-14	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 5



FECHA	14/10/2021	HORA INICIO	10:00 am	DURACIÓN (HORAS)	2H.	ACTA No.	381.
ASUNTO	RECORRIDO CONEXIONES ELIMADAS CALLE 152 - Calle 170.						
CONTRATO /PROYECTO	CTO 104 - 1650 - 2019						
ÁREA RESPONSABLE	Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)					<input checked="" type="checkbox"/> Uso Interno. <input type="checkbox"/> Clasificada. <input type="checkbox"/> Reservada.	

ASISTENTES			
Nombre	Área / Entidad	Cargo/Tipo de vinculación	Firma
Alfonso Andrés Henríquez	CCOR.	esp. Social	[Firma]
Genaldine González Olivares	CCOR	Esp. Ambiental	[Firma]
Harold Javier Delgado Camargo	CCOR	Arg. Urbanista	[Firma]
WILSON ANDRADE R.	C.S.R.	Dir. Interventor	[Firma]
ORLANDO AVILA C	E A A B - ESP	PROFESIONAL ESP.	[Firma]
Paula Alfonso Martínez	OTC - IDU	Comunitaria profesional social	Paula Alfonso M.
Carolina Castañeda Espinoza	DTP - IDU	Contratista Hidráulica	[Firma]
Alexandra Parra M.	Comunidad	Comunidad Vecina	[Firma]
Josiah Elisabetta Morales	ConceptBta	Asesor	[Firma]
Aneplia Alvarez H.	ConceptBta	Comunidad Vecina	[Firma]
César Salazar Rojas	JAL Suba	Edil	[Firma]