



DTCI

20213851657361

Información Pública

Al responder cite este número

Bogotá D.C., noviembre 03 de 2021

Doctora

LIZETH JAHIRA GONZÁLEZ

Alcaldesa Local de Bosa

Carrera 80 I No. 61 – 05 Sur

Email: alcalde.bosa@gobiernobogota.gov.co

Bogotá - D.C.

REF: Respuesta al radicado IDU 20215261648752
Radicado Alcaldía Local de Bosa 20215721242891

Respetada Alcaldesa Lizeth,

En atención a la comunicación de la referencia y de conformidad con lo previsto en el artículo 23 del Acuerdo No. 006 de 2021 del Consejo Directivo del IDU, en armonía con la Resolución No. 004648 de 2020 y el Manual de Funciones y Competencias Laborales del Instituto, en virtud de los cuales a la Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura le corresponde la suscripción de las respuestas a las peticiones que se formulen ante el Instituto, de manera atenta se da respuesta a la petición formulada, con base en la información y documentación que reposa en los archivos de la Entidad o las bases de datos de la Entidad, según las competencias que le corresponden.

En virtud de lo anterior y con el propósito de atender su solicitud donde requiere la verificación del estado de reserva de elementos que hacen parte del espacio público y la red de cicloRutas con el fin de llevar a cabo el plan de conservación de la infraestructura que le compete a la Alcaldía Local, amablemente aclaramos que de acuerdo con la información que reposa en el SIGIDU, no existen reportes de reserva a favor del contrato IDU-1129-2016, toda vez que éste se encuentra liquidado.

En la siguiente tabla se relacionan los elementos de la ciclorruta de su interés que actualmente están en seguimiento de pólizas:

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015



DTCI

20213851657361

Información Pública

Al responder cite este número

Localidad	CIV	Código Elemento	Tipo Elemento	OBSERVACIONES BD
Bosa	7008297	528862	Cicloruta	CONTRATADO IDU - CONSERVACION - CICLORRUTA - CONTRATO IDU-1129-2016 - AÑO REPORTE PEND // PÓLIZA DE ESTABILIDAD - ACTIVA - ALAMEDA - REHABILITACIÓN - IDU-1129-2016 - 5/07/2023
Bosa	7008298	528844	Cicloruta	CONTRATADO IDU - CONSERVACION - CICLORRUTA - CONTRATO IDU-1129-2016 - AÑO REPORTE PEND
Bosa	7008299	34010768	Cicloruta	CONTRATADO IDU - CONSERVACION - CICLORRUTA - CONTRATO IDU-1129-2016 - AÑO REPORTE PEND
Bosa	7009101	34010769	Cicloruta	TERMINADO IDU - REHABILITACIÓN - CICLORRUTA - CONTRATO IDU-1129-2016 - AÑO REPORTE 2017 // PÓLIZA DE ESTABILIDAD - ACTIVA - ALAMEDA - REHABILITACIÓN - IDU-1129-2016 - 5/07/2023
Bosa	7009102	34010763	Cicloruta	TERMINADO IDU - REHABILITACIÓN - CICLORRUTA - CONTRATO IDU-1129-2016 - AÑO REPORTE 2017 // PÓLIZA DE ESTABILIDAD - ACTIVA - ALAMEDA - REHABILITACIÓN - IDU-1129-2016 - 5/07/2023
Bosa	7009103	34010767	Cicloruta	TERMINADO IDU - REHABILITACIÓN - CICLORRUTA - CONTRATO IDU-1129-2016 - AÑO REPORTE 2017 // PÓLIZA DE ESTABILIDAD - ACTIVA - ALAMEDA - REHABILITACIÓN - IDU-1129-2016 - 5/07/2023
Bosa	7009104	34010771	Cicloruta	TERMINADO IDU - MANTENIMIENTO PERIÓDICO - CICLORRUTA - CONTRATO IDU-1129-2016 - AÑO REPORTE 2017 // PÓLIZA DE ESTABILIDAD - ACTIVA - ALAMEDA - REHABILITACIÓN - IDU-1129-2016 - 5/07/2023
Bosa	7009105	34010766	Cicloruta	CONTRATADO IDU - CONSERVACION - CICLORRUTA - CONTRATO IDU-1129-2016 - AÑO REPORTE PEND // PÓLIZA DE ESTABILIDAD - ACTIVA - ALAMEDA - REHABILITACIÓN - IDU-1129-2016 - 5/07/2023
Bosa	7009106	34010770	Cicloruta	TERMINADO IDU - MANTENIMIENTO PERIÓDICO - CICLORRUTA - CONTRATO IDU-1129-2016 - AÑO REPORTE 2017
Bosa	7009107	34010765	Cicloruta	CONTRATADO IDU - CONSERVACION - CICLORRUTA - CONTRATO IDU-1129-2016 - AÑO REPORTE PEND

Fuente: DTINI – IDU.

Sin embargo, es necesario que la Alcaldía Local suministre información respecto al diagnóstico y tipo de intervención que proyecta adelantar, toda vez que, si bien

2

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015



DTCI

20213851657361

Información Pública

Al responder cite este número

algunos elementos pueden presentar póliza vigente, éstos pueden ser intervenidos con actividades de mantenimiento rutinario.

Esperamos de esta manera haber atendido su solicitud, estaremos atentos a cualquier aclaración adicional sobre el particular.

Cordialmente,

Luis Ernesto Bernal Rivera

Director Técnico de Conservación de la Infraestructura

Firma mecánica generada en 03-11-2021 02:50 PM

Revisó: Liliána Bedoya Acosta – Líder Grupo de Conservación - Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura
John Jairo Bonilla Alvarez - Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura

Elaboró: Camilo Alberto Mendez Pardo-Dirección Técnica De Conservación De La Infraestructura

