


SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
 APOYO - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
 FORMATO ORDEN DE TRABAJO

CÓDIGO: AP-RF-FI-055
 VERSIÓN: 02
 FECHA: 2019-09-11

Servicio	Bravo Parí		Unidad	Bravo Parí	
Recuerda reportar tu necesidad a la MESA DE AYUDA Usuario: reportes Contraseña: 123456.					
Descripción de necesidad			Descripción del mantenimiento		
Cambio de Reflectores			Cambio de Reflector		
			Freddy Enrique Aguilar Castro Ing. Electromecánico C.C. 1090423751		
Fecha de solicitud	08/07/23		Fecha de mantenimiento	08/07/23	
Nombre de quien solicita			Tiempo empleado	2 Horas	
			Nombre del tecnico	Juan Carlos L	
Fecha de recibido	08/07/23		Materiales utilizados		
Nombre de quien recibe			Cambio de 4 Reflectores		
Freddy E. Aguilar C.					
Niveles de satisfaccion			Observaciones		
¿Considera que el tiempo empleado fue oportuno?	Si	No			
	/				
¿El mantenimiento realizado fue el requerido?	Si	No			
	/				
¿La calidad del mantenimiento fue el esperado?	Si	No			
	/				

		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO - GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS FORMATO ORDEN DE TRABAJO		CÓDIGO: AP-RF-FT-055 VERSIÓN: 02 FECHA: 2019-09-11	
Servicio		Bravo Paetz		Unidad	
		Bravo Paetz			
Recuerda reportar tu necesidad a la MESA DE AYUDA Usuario: reportes Contraseña: 123456					
Descripción de necesidad			Descripción del mantenimiento		
Instalación y cambio de reflectores			Cambio de 6 Reflectores		
			Freddy Enrique Aguilar Castro Ing. Electromecánico C.C. 1090423751		
Fecha de solicitud		Junio/08/23		Fecha de mantenimiento	
		Junio/08/23			
Nombre de quien solicita			Tiempo empleado		
			14 Horas		
Fecha de recibido			Nombre del tecnico		
Junio/08/23			Juan Carlos Lopez		
Nombre de quien recibe			Materiales utilizados		
Freddy E. Dantre C			6 Reflectores de 100 w		
Niveles de satisfaccion			Observaciones		
¿Considera que el tiempo empleado fue oportuno?		Si	No	Se Cambian reflectores que se en cuentan quemados y 2 rotos.	
		✓			
¿El mantenimiento realizado fue el requerido?		Si	No		
		✓			
¿La calidad del mantenimiento fue el esperado?		Si	No		
		✓			