

Con respecto a la intervención de puntos de disposición inadecuada de residuos sólidos, de la UPZ 49, le informo que la Alcaldía local de Bosa a través del contrato de prestación de servicios 244 de 2018, realizo intervención de recolección, almacenamiento, disposición de residuos sólidos, residuos de demolición y construcción, entre otros con el fin de recuperar y mantener la zona de preservación ambiental de la UPZ 49, a continuación, se describen las acciones realizadas:

<p>COMPONENTE OBRAS Y/O ACCIONES DE MITIGACION, PREVENCION Y GESTION DEL RIESGO. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 244 DE 2018 "OBJETO: DESARROLLAR OBRAS DE GESTIÓN DEL RIESGO Y/O ACCIONES DE GESTIÓN DEL RIESGO A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN ENCAMINADAS A FORTALECER HABILIDADES, CONOCIMIENTOS, REDUCCIÓN Y ELIMINACIÓN DE FACTORES GENERADORES DE RIESGO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS, CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LAS CONDICIONES Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS;"</p>	
<p>Durante el periodo de ejecución del CPS del 244 de 2018, desde el 13 de febrero al 12 de Julio de 2019, se realizó el levantamiento de cambuches en el barrio Villa del Rio y Olarte.</p>	
<p>Durante el periodo de ejecución del CPS 244 de 2018, desde el 13 de febrero al 12 de Julio de 2019, se realizó el levantamiento de cambuches en la UPZ 49, en los sectores de Clarelandia y José Antonio Galán.</p>	
<p>Durante el periodo del 13 de febrero al 12 de julio de 2019, se realizaron acciones de limpieza y desmonte de cambuches en la ronda del rio Tunjuelito a la altura del sector de Clarelandia, como medida de recuperación de zona de preservación ambiental. Desmontando 9 cambuches y recolectando 5 toneladas de residuos de tipo orgánico, reciclable y escombro, además haciendo acciones paisajísticas sobre la zona de preservación ambiental en los barrios de Olarte y nuevo chile, interviniendo un área total de 800 m2, por lo anterior se desarrollaron acciones de :</p> <p>Cerramiento y bloqueo 130 metros lineales, así como la limpieza y mantenimiento de la zona de preservación ambiental, generando la recolección de 1 tonelada entre residuos y escombros,</p>	

<p>logrando recuperar el área de preservación ambiental.</p>	
<p>Se realizó acciones de mantenimiento en el punto crítico de Olarte en el cual se recuperaron 488 m2 con la implementación de barreras vivas, mejorando el aspecto paisajístico de la zona; realizando la recolección de residuos (1 m3).</p>	
<p>En atención a las acciones de recuperación de puntos críticos, se realizó el cerramiento con alambre de púa, intervención de 422 m2; y siembra de un total de 3200 individuos vegetales, 136 m2 de césped.</p>	

Fuente: informe técnico del CPS 244 de 2018

De la misma manera le informo que desde la Comisión Ambiental Local se desarrollan acciones interadministrativas con el fin de identificar, priorizar e intervenir puntos concurrentes de presencia de residuos sólidos, de demolición y construcción.