










EVIDENCIA DE REUNIÓN

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Atan.  
 FECHA: 3-Mayo-2019.  
 OBJETO DE LA REUNIÓN: limpeta pcha Cra 24. LUGAR: Banco la fraguita.  
 HORA DE INICIO: \_\_\_\_\_ HORA DE FINALIZACIÓN: \_\_\_\_\_

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN			ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL TÉCNICO/NO	ADJUNTO	AUXILIAR	CARRERA	PROFESIONAL	LIBRE NOME				
Jorge Becerra					X			X	Adulter - SDIS		302221300	
Stella Aguirre Juan de Dios					X				Adulter - SDIS		3112304363	
Abian Andres Segura					X				Adulter		3214376628	
Yerson Javier Ubides de								X	POAL		312435720	
Standy Parhon								X	Idipion			
MAVERA RODRIGUEZ								X	IDIPION			
Uliana gina perel								X	IDIPION		321304498	
Alejandra Rojas								X	IDIPION		3205442857	
Alejandra garcin								X	IDIPION			

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

Se reúnen en el Canal Rio Fucha en la cra 24. las siguientes entidades:

- Policía Nacional.
- Secretaría de Integración Social.
- IDIPRON
- Alcaldía Local de Antonio Nariño
- Aguas Canales

Con el propósito de realizar operativo de intervención a los canales para la recuperación ambiental de la localidad de Antonio Nariño, específicamente en el sector del Restrepo donde continuamente se presenta habitabilidad en calle y arrojo de residuos mixtos al canal y el sector aledaño al colegio y el canal; por lo cual se pretende recuperar el espacio público y las condiciones ambientales de los cuerpos hídricos para el disfrute de la comunidad, el mejoramiento de la calidad de vida y la reducción del riesgo por inundación.

Secretaría de Integración Social realizó previamente recorrido de identificación y sensibilización desde las 6 de la mañana, accediendo 0 personas a los servicios que se les ofrecieron.

Se procede con el levantamiento de cambuches y recolección de residuos. Se realizó levantamiento de 8 cambuches ubicados dentro y a los alrededores para un total de 17m3 de residuos que fueron ubicados en la zona de RBL para ser recolectados por el operador de aseo, recuperando 0,5 km de espacio público.

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN**

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Intervención Rio Fucha	ALAN	

Elaborada por: Maria Alejandra Moreno Giraldo- Profesional Ambiental

Fecha de la próxima reunión: