

  <p data-bbox="483 220 727 241">GUTIERREZ DÍAZ Y CIA. S.A. SUPERVISIÓN • GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN</p>	ACTA DE REUNION SEGUIMIENTO		
ACTA DE REUNIÓN - 371-FT-AD-33		371 - CAPS Manuela Beltrán	Versión No. 1

Clase de reunión, Oficina y Localización Oficina:

TIPO DE REUNIÓN: Reunión acompañamiento visita veedores

FECHA DE REUNIÓN: 19 Noviembre 2020 SESION DE REUNION No.: 1

OBJETO DE LA REUNION:
Acompañamiento de la interventoría a la visita realizada a los veedores al proyecto en ejecución Centro de Atención Prioritario en Salud - Manuela Beltrán.

Descripción	Empresa	ID.
Interventoría	Consultécnicos - Gutiérrez Díaz	C.G.D.

ASISTENTES:

PARTICIPANTE	CARGO	ID.
Jenniffer Tinoco V.	Profesional SISOMA	J.T.
Néstor Penagos P.	Auxiliar Administrativo	N.P.
Juan Africano	Inspector interventoría	J.A.
Alejandro Fernández	Residente de obra constructor	A.F.
María Contreras	Veeduría	M.C.
Miguel Garay	Veeduría	M.G.
Rodolfo	Veeduría	R.V.

MINUTA DE REUNION DE VISITA DE VEEDORES No. 1 Hoja 1 de 4

  <p data-bbox="483 220 727 241">GUTIERREZ DÍAZ Y CIA. S.A. SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN</p>	ACTA DE REUNION SEGUIMIENTO		
ACTA DE REUNIÓN - 371-FT-AD-33		371 - CAPS Manuela Beltrán	Versión No. 1

SE REALIZÓ ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA AL PERSONAL DE VEEDORES, QUIENES HICIERON PRESENCIA EN LA OBRA . SOLO ASISTEN 3 VEEDORES DE LOS 5 QUE ESTABAN PROGRAMADOS PARA REALIZAR LA VISITA EN MENCIÓN, PARA VERIFICAR EL AVANCE DEL PROYECTO CAPS MANUELA BELTRÁN. AL INGRESAR LOS VEEDORES A LA OBRA CAPS MANUELA BELTRÁN SE HACE ENTREGA A CADA UNO DE ELLOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL POR PARTE DEL CONTRATISTA. SE INICIA EL RECORRIDO DURANTE EL CUAL SE LES EXPLICA LOS AVANCES DEL PROYECTO; POR SU PARTE LOS VEEDORES REALIZARON ALGUNAS OBSERVACIONES Y CUESTINAMIENTOS CON RESPECTO A LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN Y CAMBIOS EVIDENCIADOS EN LOS PLANOS DEL PROYECTO.

CON RESPECTO A ESTE REQUERIMIENTO, SE TUVO UNA BREVE EXPLICACIÓN DEL AVANCE DE OBRA A LA FECHA, POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA DEL CONSTRUCTOR EL ARQUITECTO ALEJANDRO FERNÁNDEZ. QUIEN RESOLVIÓ LAS DUDAS DE LOS VEEDORES Y LES HIZO UN PEQUEÑO RECUENTO DEL PUNTO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL PROYECTO. ADICIONALMENTE, LOS VEEDORES REALIZARON LA SOLICITUD DE COPIA DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS, SIN EMBARGO SE LES INFORMÓ QUE ESTA SOLICITUD LA DEBEN HACER DIRECTAMENTE A LA SUBRED, QUIENES SON LOS ENCARGADOS DE DAR EL VISTO BUENO A DICHA SOLICITUD.

POR OTRO LADO, SE INISISTIÓ DE SU PARTE EN LA POSIBILIDAD DE VISITAR EL SÓTANO DE OBRA, POR EL ESTADO ACTUAL DE LA OBRA Y LOS RIESGOS QUE REPRESENTA, NO ES POSIBLE EL INGRESO A DICHA ZONA.

SE PREGUNTÓ POR PARTE DE LOS VEEDORES, SOBRE EL ÍNDICE DE ACCIDENTALIDAD DURANTE EL ÚLTIMO PERÍODO, SE COMENTO POR PARTE DEL PROFESIONAL DE SEGURIDAD, LO SUCEDIDO EN OBRA, Y SOBRE LAS ACCIONES A CORREGIR Y TOMAR EN CUENTA PARA QUE ESTO NO VUELVA A SUCEDER. SE RESALTÓ QUE DURANTE EL PERÍODO HUBO 2 ACCIDENTES Y SE LLEVA UN TOTAL DE 9 ACCIDENTES EN TOTAL.

MINUTA DE REUNION DE ___ VISITA DE VEEDORES ___ No. _____ 1 _____	Hoja ___ 2 ___ de ___ 4 ___
---	-----------------------------

  <p>GUTIERREZ DIAZ Y CIA. S.A. SUPERVISIÓN • GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN</p>	ACTA DE REUNION SEGUIMIENTO		
ACTA DE REUNIÓN - 371-FT-AD-33		371 - CAPS Manuela Beltrán	Versión No. 1

SE PIDIÓ POR PARTE DE LOS VEEDORES, LA POSIBILIDAD DEL ENVÍO DE FOTOGRAFIAS, PARA VERIFICAR EL AVANCE DE OBRA, Y TENER UN RECUENTO DEL AVANCE DE LA MISMA, SE INFORMÓ QUE DICHA SOLICITUD, SE DEBE HACER DIRECTAMENTE A LA SUBRED.

SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO :



MINUTA DE REUNION DE ___ VISITA DE VEEDORES ___ No. _____ 1 _____	Hoja ___ 3 ___ de ___ 4 ___
---	-----------------------------

  <p>GUTIERREZ DIAZ Y CIA. S.A. SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN</p>	ACTA DE REUNION SEGUIMIENTO		
ACTA DE REUNIÓN - 371-FT-AD-33		371 - CAPS Manuela Beltrán	Versión No. 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA VISITA



MINUTA DE REUNION DE ___ VISITA DE VEEDORES ___ No. _____ 1 _____	Hoja ___ 3 ___ de ___ 4 ___
---	-----------------------------

  <p>GUTIERREZ DIAZ Y CIA. S.A. SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN</p>	ACTA DE REUNION SEGUIMIENTO		
ACTA DE REUNIÓN - 371-FT-AD-33		371 - CAPS Manuela Beltrán	Versión No. 1







ANEXOS DEL ACTA

COMPROMISOS GENERADOS

AP No.	ASUNTO	RESPONSABLE	FECHA CUMPL.
1	ENVIO DE FOTOGRAFÍAS PARA VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	PRÓXIMA VISITA FINALES DE DICIEMBRE
2	SOLICITUD PLANOS ARQUITECTÓNICOS DE OBRA	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS PRO DE SALUD SUR E.S.E.	PRÓXIMA VISITA FINALES DE DICIEMBRE

APROBACION DEL ACTA

Para constancia de lo anterior y en señal de aprobación, se firma la presente acta por las partes involucradas:

REPRESENTANTE	ID	FIRMA
Nombre: Jenniffer Tinoco V. Cargo: Profesional SISOMA	J.T.	
Nombre: Néstor Penagos P Cargo: Auxiliar Administrativo	N.P.	
Nombre: Juan Africano Cargo: Inspector de interventoría	J.A.	
Nombre: María Contreras Cargo: Veeduría	M.C.	
Nombre: Miguel Garay Cargo: Veeduría	M.G.	
Nombre: Rodolfo Cargo: Veeduría	R.V.	

MINUTA DE REUNION DE ___ VISITA DE VEEDORES ___ No. _____ 1 _____	Hoja ___ 4 ___ de ___ 4 ___
---	-----------------------------