
			EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Acta de visita de Silvicultura				
Código: PM04-PR30-F4			Versión: 8	
No. de Visita: 046			No. de Acta: HDRS-20210783-046	
Objeto de la visita: Evaluación				
Tipo de persona: Jurídica			No. de Identificación: 899.999.081-6	
Nombre de Propietario o Razón Social (solicitante) Instituto de Desarrollo Urbano - IDU				
Dirección donde se desarrolla la visita: Av. Carrera 68 entre Av. Américas y Av. Calle 13				
Coordenadas del sitio de visita: X -74.122696 Y 4.628362 y X -74.118770 Y 4.636957				
Fecha de la visita: 26/04/2021		Hora de inicio: 08:00		Hora de terminación: 12:50
No. de proceso: 4627294		No. de Radicado: 2019ER259039		Fecha de Procesos/Radicado: 05/11/2019
Localidad: 16		Barrio: Lusitania		Estrato: NA
TIPO DE VISITA: Evaluación Silvicultural				
ESPACIO:		Público		SIRE N° ----- No. ARB.EVALUADOS: 147
<p>SITUACIÓN ENCONTRADA:</p> <p>Se adelanta visita conjunta en el Grupo 3 del trámite de obra "Troncal Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68)" entre Secretaría Distrital de Ambiente, Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, Contratista IDU, Interventoría, Representantes de la Comunidad y Personería de Bogotá; diligencia en la cual se expone a la comunidad los tratamientos silviculturales, autorizados mediante Resolución No. 03110 de 12 de noviembre de 2019, que se mantienen y así mismo se muestran los cambios de tratamientos silviculturales sugeridos para cambio, de conformidad a la verificación previa realizada entre JBB e IDU el pasado 30 de marzo de 2021. Es así, que con el fin de garantizar que la información sea entregada de la manera más clara posible a la comunidad, se revisa in campo cada uno de los árboles y se informa sobre el tratamiento actual y el tratamiento considerado, luego de las revisiones previas por las diferentes entidades. En campo, se observa que los árboles No. 691, 692, 694, 696, 699, 701, 703, 704, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 716, 717, 719, 720, 722, 723, 725, 728, 729, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 750, 751, 754, 755, 756, 757, 760, 762, 763, 765, 766, 767, 1407, 1408, 1409, 1411, 1412, 1413, 1414, no se encuentran en su sitio de emplazamiento y fueron talados por el contratista entre los días 19, 20, 21 y 22 de abril. Por otra parte, por parte del IDU se informa que los árboles objeto de cambio de tratamiento son los No. 695, 697, 698, 700, 706, 730, 770, 771, 1380, 1385, 1393 y 1410. La comunidad solicita al IDU incluir el árbol 727 (Caucho Sabanero) dentro del diseño de obra o en su defecto verificar la viabilidad técnica de que este árbol sea trasladado a un sitio cercano. Finalmente el IDU se compromete a radicar la información requerida por esta entidad para el cambio de tratamientos silviculturales con el fin de emitir el acto administrativo al que haya lugar. Se actuará conforme a lo establecido en el Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá y en los Decretos Distritales 531 de 2010 y 383 de 2018.</p> <p>AUTORIZACIÓN POR EMERGENCIA (Aplica NO): De acuerdo a la presente visita, se encontró un total de XX árboles en riesgo, por lo cual de acuerdo con lo establecido en el Plan Institucional de Respuesta a Emergencias - PIRE establecido conforme a la Resolución Distrital 137 de 2007; el Protocolo de Atención de Emergencias establecido en el artículo 17 del Decreto Distrital 531 de 2010; y en el Decreto Distrital 172 de 2014, se autoriza u otorga permiso a: XXXXXXX OTRO: XXXXXXX identificado con Nit ó C.C XXXXXXX la tala de XX árboles, la poda de XX árboles, u otra intervención XXXXXXX de XX árboles. Requiere gestionar Salvoconducto de movilización de madera (Sí/NO): XX. Si aplica, requiere realizar la gestión a través de VITAL (ANLA) y la SDA, una vez comunicado el concepto técnico que da alcance a las intervenciones autorizadas por la presente acta.</p> <p>COMPENSACION POR SIEMBRA: Posee espacio suficiente para compensación por siembra: NA. Cantidad aproximada (si aplica): NA.</p> <p>ENTREGA DE FORMATOS (Aplica NO): De acuerdo a la presente visita, NO se encuentran árboles en riesgo, por lo cual según el Decreto Distrital 531 de 2010, modificado y adicionado por el Decreto Distrital 383 de 2018, al solicitante le corresponde entregar la documentación exigida en la lista de chequeo. Entrega de lista de chequeo: NA.</p> <p>Nota 1: Este documento no constituye autorización o permiso de ninguna intervención silvicultural, excepto en casos en los que se haya seguido el Protocolo de Emergencia. Nota 2: Lo consignado en este documento no compromete a la Secretaría Distrital de Ambiente, con el Concepto Técnico final emitido y notificado ó comunicado a través de Resolución ó Concepto Técnico, excepto en casos en los que se haya seguido el Protocolo de Emergencia. Nota 3: Diligencie un acta por entidad autorizada.</p>				
PERSONAL DE LA SDA QUE PARTICIPA EN LA VISITA			PERSONAL EXTERNO QUE PARTICIPA EN LA VISITA	
Nombres y apellidos: HERNÁN DARIO RIVERA SALGADO			Rol: PROFESIONAL ESPECIALIZADO	
Cargo: ING. FORESTAL / CONTRATISTA			Nombres y apellidos: JOSÉ ALBERTO NAVARRETE	
Número de cédula: 1.110.509.802			Tipo de documento: CÉDULA DE CIUDADANÍA	
Número de Contrato: SDA-CPS-20210783			Número de documento: 79483595	
Enviar copia a: -----			Empresa ó entidad y cargo: IDU	
-----			El solicitante manifiesta de forma expresa que puede ser enviada copia digital del acta por correo electrónico: SI	
Firma Profesional que realizó la visita:			Correo electrónico de quien atendió la visita: -----	
			Correo oficial de la empresa: jose.navarrete@idu.gov.co	
			Teléfono: 3214509937	
			Firma persona que atendió la visita:	

Control de cambios		
Versión	Descripción de la modificación	No. Acto Administrativo y fecha
7	Se ajusta el documento de acuerdo a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG.	Radicado 2019IE70865 de marzo 29 de 2019
8	Se ajusta el documento de acuerdo a los requerimientos solicitados por el desarrollo de la herramienta Ontrack.	Radicado 2019IE123611 de junio 6 de 2019