

Bogotá, D.C.

**MEMORANDO**

(573)

**PARA:** **GRUPO DE ARQUITECTOS E INGENIEROS**  
Área de Gestión Políciva y Jurídica

**DE:** **JOHN ALEXÁNDER CARRILLO**  
Profesional especializado – Grado 222-24

**ASUNTO:** Orden de trabajo – Ocupación de Espacio público

**REFERENCIA:** 20205710128762

Cordial saludo,

Mediante el presente, me permito solicitarle se realice la práctica de visita técnica al predio ubicado en la en el sector comprendido en la carrera 88C con calle 63 sur, parque de escala vecinal código IDRD 07-415 de la urbanización San Bernardino II identificada con RUPI 4396, por la cual solicita verificar el metraje cuadrado a restituir, precisar si se trata de un predio público o privado y si afecta al espacio público, tipo de ocupación, y si existe avance sobre el mismo, actualización de la dirección, así mismo su cabida, extensión o linderos, y se proceda a identificar el ocupante y/o propietario del predio en mención y si es el caso, que demuestre si cuenta con algún instrumento que avale la ocupación del espacio público.

Se solicita se anexe el respectivo registro fotográfico.

Atentamente,



**JOHN ALEXÁNDER CARRILLO**  
Profesional Especializado – Grado 222-24

Elaboró: Julián Silva Puentes – Abogado - Contratista  
Revisó: Judy Carolina Parrado Vanegas - Profesional Universitario 219-18  
Revisó y Aprobó: John Alexander Carrillo – Profesional Especializado 222

