

ACTA DE INTERVENCIÓN			
DIRECCION DEL PUNTO	CL 61 SUR CR 82		
BARRIO	BOSA LA PAZ	UPZ	CENTRAL
CUADRILLA	RIESGOS NÚMERO 7		
MONITOR	SERGIO CULMA		
DESCRIPCION	<p>La intervención del punto crítico se realizó el día miércoles 19 de abril del año 2021, para dicha labor se contó con el apoyo de 12 vigías ambientales y un monitor de cuadrilla.</p> <p>La zona de intervención en sentido paralelo al jarillón del río Tunjuelo fue de 70m en sentido lineal.</p> <p>Se limpió la cancha colindante con la ronda del río Tunjuelo la cual tiene una dimensión de 742.5 M2 aproximadamente.</p> <p>Entre los desechos hallados en el lugar había:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Residuos orgánicos</li> <li>2. Restos de muebles y mobiliario (en muy baja proporción).</li> <li>3. Escombros de demolición y construcción (en muy baja proporción).</li> </ol> <p>Se logró recolectar alrededor de 1 m3 de residuos (15 lonas)</p>		
EVIDENCIA FOTOGRAFICA	ANTES	DURANTE	DESPUES
			