



Bogotá, D.C.

572

Doctor

ALBERTO PALLARES GUTIERREZ

Gerencia zona cinco

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Av. Calle 24 #37-15.

Ciudad

Asunto: Solicitud de verificación de los niveles de las rasantes de los pozos del alcantarillado pluvial y sanitario del sector de Villa Clemencia.

Respetado doctor Pallares;

Le informo que en estos momentos la Alcaldía Local de Bosa está realizando recorridos en el marco de la estrategia " Escuchando a Bosa" con diferentes líderes de la comunidad; durante uno de estos recorridos se evidencio rebosamiento de los sumideros ubicados sobre la Carrera 86 A No. 55B – 11 sur barrio Villa Clemencia Localidad de Bosa, por lo anterior solicito muy respetuosamente verificar niveles de las rasantes de los pozos del alcantarillado pluvial y sanitario del sector y realizar las acciones pertinentes con el fin de mitigar posibles encharcamientos.

De antemano agradezco la colaboración prestada e informe a la Alcaldía Local de Bosa las acciones realizadas.

Cordialmente,



LIZETH JAHIRA GONZÁLEZ VARGAS

Alcaldesa Local de Bosa

alcalde.bosa@gobiernobogota.gov.co

Proyectó: Diana Paola Ramírez Rodríguez- Contratista del FDLB

Revisó: Erik Johao González Morales – Contratista del FDLB

Aprobó: Víctor Alfonso Garrido Velilla – Asesor de despacho

