

Bogotá DC

Señores

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU

Atn. Gustavo Montaña Rodríguez

Jefe oficina de Gestión Ambiental (e)

Calle 22 No. 6 - 27

Teléfono: 338660

Ciudad

Referencia: Respuesta radicado **SDA 2022ER105160** de 5 de mayo de 2022
Radicado IDU 20221750885561 de 4 de mayo de 2022
Su referencia: REF: Convenio IDU 1745-2021 “*Aunar esfuerzos y recursos humanos, logísticos, técnicos y financieros entre el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU y el Jardín Botánico José Celestino Mutis – JBB para realizar las actividades relacionadas con la silvicultura urbana, jardinería y coberturas vegetales, asociadas a la infraestructura del Sistema de Movilidad y espacio público construido del Distrito Capital, determinados por las Entidades para su intervención*”. Informe de novedades por daño al arbolado del Contrato 1550 de 2017 – Av. La Sirena
Al responder favor citar el radicado de la referencia

Cordial saludo:

En atención al radicado de la referencia, relacionado con “(...) *dentro de la ejecución del mantenimiento del arbolado, el JBB entidad ejecutora del convenio evidenció daños causados por terceros en individuos de la especie Pajarito (Crotalaria agatiflora) y Mangles de tierra fría (Escallonia pendula), que han afectado los árboles en diferentes grados, dependiendo de la severidad de la poda irregular realizada. Por lo que se requirió efectuar podas de mejoramiento, fertilización edáfica y foliar para promover el rebrote (...)*”, por lo cual nos permitimos informar que:

Una ingeniera forestal profesional adscrita a la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre de la Secretaría Distrital de Ambiente, realizó visita el día 30 de junio de 2022, sobre la calle 153 entre las carreras 9 y 16, realizando la revisión de los árboles indicados en el informe, así:

En la calle 153 con carrera 16 sobre la franja de control ambiental costado sur, pudo evidenciarse un (1) árbol de la especie Mangle de tierra fría (*Escallonia pendula*) el cual muestra buen estado físico y fitosanitario con podas técnicas debidamente cicatrizadas en el momento de visita se observa estable en pie sin riesgo de volcamiento.

Mas hacia el oriente, a la altura de la carrera 14 A sobre la franja de control ambiental de los conjuntos residenciales, se encontraron tres (3) árboles de la especie Mangle de tierra fría (*Escallonia pendula*) los cuales evidencian afectación “podas antitécnicas bastante agresivas” que posteriormente fueron corregidas y cicatrizadas de manera técnica, los

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
RADICADO SDA 2022ER105160 DEL 05/05/2022**

árboles se observan con rebrotes y estables en pie sin riesgo de volcamiento.

Adicionalmente, se realizó recorrido los dos costados del canal de la calle 153 desde la carrera 15 hasta la carrera 9, donde puedo verificarse el buen estado físico y fitosanitario que muestran los ejemplares arbóreos de la especie *Pajarito* (*Crotalaria agatiflora*), se observa que estos árboles han tenido mantenimiento por sus condiciones actuales.

Cualquier inquietud puede hacerla llegar a la ventanilla de atención al ciudadano de la sede de la entidad, ubicada en la Avenida Caracas # 54 – 38, Atención a Usuarios Teléfono 3778899, o a través de la página de la entidad <http://www.secretariadeambiente.gov.co/ventanillavirtual/app>.




Finalmente, la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre de la Secretaría Distrital de Ambiente, informa que continuará realizando actividades de control y seguimiento para el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en el marco de nuestras competencias.





Cordialmente,



CARMEN ROCIO GONZALEZ CANTOR
SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y
FAUNA SILVESTRE

*Anexos: Acta de visita SCCM-20220578-4263, en dos (2) folios
Registro fotográfico en tres (3) folios*

	
<p>Fotografía No. 1 Vista general del árbol Mangle de tierra fría ubicado en la calle 153 con carrera 16</p>	<p>Fotografía No. 2 Vista detalle del árbol Mangle de tierra fría ubicado en la calle 153 con carrera 16</p>
	
<p>Fotografía No. 3 Vista general de árbol Mangle de tierra fría ubicado en la calle 153 con carrera 14 A</p>	<p>Fotografía No. 4 Visita detalle Mangle de tierra fría ubicado en la calle 153 con carrera 14 A</p>

	
<p>Fotografía No. 5 Vista general de árbol Mangle de tierra fría ubicado en la calle 153 con carrera 14 A</p>	<p>Fotografía No. 6 Visita detalle Mangle de tierra fría ubicado en la calle 153 con carrera 14 A</p>
	
<p>Fotografía No. 7 Vista general de árbol Mangle de tierra fría ubicado en la calle 153 con carrera 14 A</p>	<p>Fotografía No. 8 Visita detalle Mangle de tierra fría ubicado en la calle 153 con carrera 14 A</p>

	
<p>Fotografía No. 9 Vista general de arbolado ubicado en la calle 153 carrera 13 sentido occidente oriente</p>	<p>Fotografía No.10 Vista general de arbolado ubicado en la calle 153 carrera 15 sentido oriente occidente</p>
	
<p>Fotografía No. 11 Vista del estado general en que se encuentra el arbolado emplazado en el canal de la calle 153</p>	<p>Fotografía No. 12 Vista dirección de la visita</p>

Elaboró:

Secretaría Distrital de Ambiente
 Av. Caracas N° 54-38
 PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
 Bogotá, D.C. Colombia



SHIRLEY CAROLINA CASTAÑEDA MORENO

CPS:

CONTRATO 20220578
DE 2022

FECHA EJECUCION:

26/07/2022

Revisó:

KENNY STEVEN HERNANDEZ DIAZ

CPS:

CONTRATO 20220529
DE 2022

FECHA EJECUCION:

25/08/2022

Aprobó:

Firmó:

CARMEN ROCIO GONZALEZ CANTOR

CPS:

FUNCIONARIO

FECHA EJECUCION:

28/08/2022