

FORMATO
ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD

CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSION 2.0
---------------------------	--	-----------------------



Contrato No.: 1550-2018 HORA INICIO: 8:40 a.m.
FECHA: 1/08/2022 HORA DE FINALIZACIÓN: 10:15 am.

Hoja 1 de _____
Acta N° _____

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA RINCON DESDE LA AV. BOYACÁ HASTA LA CARRERA 91 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.

ORDEN DEL DÍA

- ① Punto de encuentro Avenida Boyacá/DIS 127B Bis
- ② Socialización de actividades tala árboles 373, 376, 377.
- ③ Registro Fotográfico
- ④ Cierre.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Socialización tala de tres (3) árboles autorizados Código 373, 376 y 377). Lo anterior debido a, la interferencia con un poste y sumidero. Esta actividad se si llevara a cabo el día jueves 4 de agosto de 2022, en horario diurno. de 9:00 a.m a 12:00 pm. 127B Avenida Boyacá, s/ba

Adicionalmente, se evidenció 4 postes próximos a los árboles de conservación que de acuerdo con lo validado por redes y área técnica pueden moverse 1 metro sin afectar los árboles ni ajustar al estudio de Fotometría. Calle 127e 29-90. //

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

(This section contains a large diagonal line drawn across the page, indicating no community concerns were recorded.)

CONSORCIO SAN PATRICIO
CONTRATO IDU 1550 DE 2018

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fecha: 1 de agosto de 2022
Lugar: Paralela de la AV. Boyacá con CL 127 A
Actividad: Socialización de tala de (3) árboles autorizados debido a la interferencia de un poste y sumidero en la paralela de la AV Boyacá con CL 127 A



Descripción: evidencia fotográfica socialización de (3) árboles autorizados para tala debido a la interferencia de un poste y sumidero ubicado en la paralela de la Av. Boyacá con CL 127 A.

Descripción: evidencia fotográfica socialización de (3) árboles autorizados para tala debido a la interferencia de un poste y sumidero ubicado en la paralela de la Av. Boyacá con CL 127 A.



Descripción: evidencia fotográfica socialización de (3) árboles autorizados para tala debido a la interferencia de un poste y sumidero ubicado en la paralela de la Av. Boyacá con CL 127 A.

Descripción: evidencia fotográfica socialización de (3) árboles autorizados para tala debido a la interferencia de un poste y sumidero ubicado en la paralela de la Av. Boyacá con CL 127 A.