



CONTROL DE ASISTENCIA EXTERNA

CÓDIGO: GDOC-FM-023

VERSIÓN 10

FECHA DE APLICACIÓN: JULIO 2022

TEMA: Taller de sostenibilidad - Entrega de Volantes - folletos Cuidado de las Vías. CIV: 1001485.

LUGAR: Calle 168 entre Cra 8g y 8H FECHA: 3-NOV-2022 HORA: INICIO 9:30 Am. FINAL 9:50 Am

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Val (UAERMV) identificada con el NIT 90011270327, en calidad de responsable del tratamiento de datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto 1074 del 2015, a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos son un soporte del diligenciamiento del formato y se han tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web www.univ.gov.co

Todos los datos recolectados en el presente formato el usuario está en la facultad de diligenciar voluntariamente la información requerida

DATOS PERSONALES			GÉNERO		DISCAPACIDAD						ORIENTACIÓN SEXUAL				IDENTIFICACIÓN ÉTNICA						CARGO / ÁREA / ENTIDAD	BARRIO O LOCALIDAD DE VIVIENDA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO CELULAR / FJJO	FIRMA						
Nº	NOMBRE	NO. IDENTIFICACIÓN	ED AD	Femenino	Masculino	Tráns-genero	Cognitiva - intelectual	Visual	Auditiva	Sordo-Ceguera	psicosocial	Lesbiana	Homosexual	Bisexual	Heterosexual	Otro	Indígena	ROM	Negro	Afro						Palenquero	Raizal	Ninguno			
1	Mauricio Orejuna	79 353 548	66	X																					ADMon Cll 168-8g-67	Santa Teresa		317672 15-37			
2	Jorge Barros	1032486147	29	X																					UMV-GASA	Luba	lupa.lupa@gmail.com	31566005			
3	Mayra Alejandra Molina	1020718083	36	X																				X	UMV-GASA	Usaquen	Mayra Molina @ UNV GASA CO	3212635660			

Calle 26 No 69-76 Edificio Elemento Torre 1, Piso 3 - C.P. 111071
PBX 3779555 - Información. Línea 195
Sede Operativa - Atención al Ciudadano Calle 22D No 120-40
www.univ.gov.co

GDOC-FM-023



CONTROL DE ASISTENCIA EXTERNA

CÓDIGO: GDOC-FM-023

VERSIÓN 10

FECHA DE APLICACIÓN: JULIO 2022

OBSERVACIONES:

El día 3 de Noviembre de 2022 se entrega al señor Mauricio Orejarena administrador del conjunto Vivaldi los folletos correspondientes a consejos y cuidados que se deben tener para evitar el deterioro de las vías, estos serán entregados a los residentes del conjunto.

Se realiza sensibilización con el señor Mauricio, dando a conocer las recomendaciones de sostenibilidad con la vía intervenida, buscando así garantizar su durabilidad.

Tener en cuenta:

- + No arregar aceite, gasolina, pintura entre otros corrosivos. Estos debilitan y causan daños en la estructura del pavimento.
- + No botar basura a la vía. Puede tapar el alcantarillado y generar inundaciones.
- + No alterar o destruir los bordes de las vías. Estos evitan que el agua penetre al pavimento.
- + Los vehículos de carga pesada no deben transitar o paquear en las vías locales e intermedias.

CIV = 10014 B5.
Eje vial = Calle 168 entre Cra Bg y B4.