

18vo COMITÉ IDU

CONTRATO IDU 1650 - 2019

**ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORRUTAS EN EL
CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO EN EL CANAL
CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA CIUDAD DE
BOGOTÁ D.C.**

COMPROMISOS CON LA COMUNIDAD

COMPROMISO

ESTADO

Desde la Entidad se gestionará la articulación para solicitar una limpieza del canal Córdoba.

Entrega de la obra.

Revisar desde el área técnica el acceso de la rampa de la ciclorruta en la calle 129 y 131.

Abierto

Revisar los sumideros del puente bici peatonal de la calle 130 para destaponarlos.

Abierto

El señor Pedro Rodríguez JAC barrio Spring y Lorena Triviño líder comunal, organizarán una reunión interinstitucional.

Abierto

El señor Gabriel Cortés de la comunidad de Bosque Urbano Santa Helena, refiere que organizará un recorrido.

Abierto

COMPROMISOS CON LA COMUNIDAD

COMPROMISO

ESTADO

Gestión interinstitucional mensual ante la Secretaría Distrital de Movilidad para operativos.

Cerrado : 30-08-2024

Gestión IDU para responder solicitud de cerramiento EAAB a comunidad de S4 oriental

Abierto

Compromisos de 17vo. comité IDU

Cerrados a agosto de 2024.

Arreglos de remates y mobiliario urbano solicitados por la comunidad en sector 5 de obra costado oriental- Reunión extraordinaria 23.

En proceso de adecuación para remitir evidencia a la Interventoría.

Arreglos de remates y mobiliario urbano solicitados por la comunidad desde la 129 hasta la 147- Recorrido finalización tramo 1 social.

En proceso de adecuación para remitir evidencia a la Interventoría.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE CICLORRUTAS Y ESPACIOS PEATONALES AL BORDE DEL CANAL CÓRDOBA

	Nombre Consorcio	No. CTO	Objeto	Valor del CTO
Contratista	Consorcio canal Córdoba	Contrato 1650-2019	Estudios, diseños y construcción de infraestructura peatonal y ciclorrutas en el corredor ambiental localizado en el canal córdoba entre calle 129 y calle 170 en la ciudad de Bogotá D.C.	\$144.146.688.601
Interventoría	Consorcio San Rafael	Contrato 1652-2019	Interventoría integral para los estudios, diseños y construcción de infraestructura peatonal y ciclorrutas en el corredor ambiental localizado en el canal córdoba entre calle 129 y calle 170 en la ciudad de Bogotá D.C.	\$8.358.032.884
Fecha inicio etapa de obra	4 de diciembre de 2021			
Fecha actual de terminación	5 de noviembre de 2024			

PRESUPUESTO GENERAL

VALOR OBRAS INCLUYE A.I.U.	\$ 100,971,567,280.00
Costos Actividades Ambientales	\$ 2,787,286,381.00
Costo diálogo ciudadano y comunicación estratégica	\$ 1,359,539,548.00
Costo Plan de Manejo de Tráfico	\$ 809,499,868.00
Ajuste por cambio de vigencia	\$ 33,747,227,457.00
SUBTOTAL OBRAS	\$ 139,675,120,534.00
Valor a monto agotable para ensayos de laboratorio	\$ 21,196,649.00
Costos de compensaciones, evaluación y seguimiento SDA	\$ 491,794,219.00
Apéndice de Bioseguridad	\$ 31,377,002.00
Amigable Componedor	\$ 150,000,000.00
VALOR TOTAL OBRAS	\$ 140,369,488,404.00
VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 3,777,200,197.00
VALOR TOTAL PROYECTO	\$ 144,146,688,601.00

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

METAS FÍSICAS

DESCRIPCIÓN METAS FÍSICAS	UND	TOTAL PROYECTO	EJECUTADO	% EJECUTADO
CICLORRUTAS	Km	4,6	4,48	97,4%
ZONAS DURAS	m2	31371,16	30125	96 %
VÍAS	Km	5,69	5,47	96,1 %
ZONAS VERDES	m2	28009,61	27036,93	96,5%
PUENTES PEATONALES	und	8	6,99	87,37 %
PUENTES BICYPEATONALES	und	3	2,996	99,9 %
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS	und	8	6,22	77,8 %

AVANCE CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA

PORCENTAJE PROGRAMADO - EJECUTADO

PROGRAMADO

96,94 %

EJECUTADO

95,91%

*Cifras a corte del informe semanal No. 179

*Atraso presentado por paro de transportes

COMPONENTE TÉCNICO

RESULTADOS SECTOR 7 OCCIDENTAL – ENTRE CALLES 153 Y 163b

CALZADA

Excavación mecánica para estructura de vía

Instalación de rajón para mejoramiento de la sub rasante vía

Instalación de base granular tipo IDU SBG C

Mezcla asfáltica base estabilizadora con asfalto y MD20

Carrera 54 entre calles 162 y 163b costado occidental

REDES HÚMEDAS

Excavación mecánica y manual para instalación de red sanitaria de 39” y red pluvial de 12”. Incluidos los sumideros.

Construcción de estructuras cámaras sanitarias en concreto y pozos de inspección.

Instalación del interceptor sanitario.

Carrera 54 entre calles 162 y 163b costado occidental

REDES SECAS

Construcción de cárcamos para ductería de ETB e instalación de ductos semáforos.

SENDERO PEATONAL

Construcción de viga corona tablestaca, lleno con base granular SBG C y SBG PEA prefabricados, sardinell, bordillo, losetas y adoquines



COMPONENTE TÉCNICO

RESULTADOS SECTOR 8 OCCIDENTAL Y ORIENTAL – ENTRE CALLES 163b Y 168a

REDES SECAS

Instalación y llenos de tubería para canalización de las redes de ENEL - Colombia.

REDES HÚMEDAS

Excavación mecánica y manual para instalación de red sanitaria de 39" (interceptor) y red pluvial de 12"

Mejoramiento con rajón, llenos con triturado y material granular B400

Construcción de estructuras cámaras sanitarias en concreto y pozos de inspección

Carrera 54 entre calles 163b y 165 costado occidental

ESPACIO PÚBLICO

Instalación de prefabricados para la conformación de andenes entre las calles 165 y 167 costado occidental.

CALZADA

Instalación de pavimento rígido MR en las bocacalles- calle 165 y 166.

Construcción de pompeyanos de la calle 163 y 165.



COMPONENTE TÉCNICO

RESULTADOS SECTOR 9 OCCIDENTAL Y ORIENTAL – ENTRE CALLES 168a Y 170

REDES HÚMEDAS

Excavación para empates del acueducto tubería de 8" costado occidental.

Instalación de tubería sanitaria 30" en la carrera 54 con calle 169 costado oriental.

Construcción de sumideros en la carrera 54 con calle 167 a 168a costado occidental

REDES SECAS

Construcción e instalación de redes eléctricas costado occidental.

ESPACIO PÚBLICO

Instalación de prefabricados en el espacio público entre calle 167 y 170 costado occidental y entre las calles 167 y 168a costado oriental.

Remates del sendero peatonal y construcción de accesos vehiculares (costado oriental).

CICLORRUTA

Instalación de mezcla asfáltica de la ciclorruta en la carrera 54 entre calles 168a y 170 costado oriental.



COMPONENTE AMBIENTAL

MANUAL AMBIENTAL DE OBRA - MAO

COMPONENTE A
Cumplimiento
obligaciones
Ambientales y SST

01

COMPONENTE B
Manejo Ambiental en la
ejecución de actividades
constructivas

02

COMPONENTE C
Manejo de la
vegetación y
Paisajismo

03

COMPONENTE D
Gestión en
Seguridad y Salud en
el Trabajo

04

COMPONENTE E
Programa de
Señalización de
seguridad

05


COMPONENTE AMBIENTAL

PERMISOS AMBIENTALES



COMPONENTE AMBIENTAL

COMPONENTE B-MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y RESIDUOS SÓLIDOS



COMPONENTE FORESTAL

TRATAMIENTOS SILVICULTURALES

TALA

AUTORIZADO: 576

EJECUTADO: 505

CONSERVACIÓN

AUTORIZADO: 93

EJECUTADO: 80

TRASLADO

AUTORIZADO: 235

EJECUTADO: 198

TRATAMIENTO INTEGRAL

AUTORIZADO: 1039

EJECUTADO: 684

COMPONENTE FORESTAL

POLÍGONOS DE COMPENSACIÓN

Nombre común	Nombre científico	Número de árboles por polígono					
		1 Calle 129 oriental	2 Calle 131 oriental	3 Calle 134 oriental	4 Calle 143a oriental	5 Calle 143a oriental	6 Calle 149 occidental
Abutilón	Abutilón insigne	5	13		12	27	
Chilco	Baccharis sp	2	7	1	6	27	1
Cariseco	Billia columbiana		8			6	
Tinto	Cestrum buxifolium	3	12	1	8	33	
Gaque	Clusia multiflora		9		3	7	3
Fucsia	Fuchsia arbórea	3	10	1	11	15	5
Fucsia Boliviana	Fuchsia boliviana	4	9		8	26	
Arrayán	Myrcianthes leucoxyla	4			17	11	3
Mano de oso	Oreopanax floribundum	1			1		
Pino romerón	Retrophyllum rospogliosii	2				2	
Mermelada	Streptosolen jamesonii		9		8	18	
Garrocho	Viburnum sp	1			3	10	
Total		25	77	3	77	182	12

SECTORES DE PAISAJISMO

Nombre común	Nombre científico	Número de árboles					
		Entre calles 129 y 134	Entre calles 134 y 143a	Entre calles 143a y 152	Entre calles 152 y 161	Entre calles 161 y 167	Entre calles 167 y 170
Abutilón	Abutilón insigne		20	12	12		2
Chilco	Baccharis sp			5	3		
Gaque	Clusia multiflora	15		5	6	6	1
Hayuelo	Dodonaea viscosa			10	2		3
Fucsia	Fuchsia arbórea			8	7		
Fucsia Boliviana	Fuchsia boliviana	18	3	3	6		
Guamo	Inga bogotensis					3	3
Magnolio	Magnolia grandiflora		3	10	14		
Arrayán	Myrcianthes leucoxyla			11			2
Mermelada	Streptosolen jamesonii	14	5	7	2		1
Sietecueros	Tibouchina lepidora	15				3	2
Raque	Vallea stipularis			10			
Total		62	31	81	52	12	14
Sembrado		09-07-2024	08-08-2024	08-08-2024 Faltaron por sembrar 15 individuos arbóreos, 5 Gaques y 10 por modificatorio de la WR Magnolios	12-08-2024 Faltaron por sembrar 20 árboles, 14 Magnolios y 6 Gaques por modificatorio de la WR	12-08-2024 Faltaron por sembrar 2 Gaques por el proceso constructivo.	No se han ejecutado las siembras

EL DISEÑO PAISAJÍSTICO CONTEMPLA POLÍGONOS DE COMPENSACIÓN Y SECTORES DE PAISAJISMO, ACTUALMENTE, SE ENCUENTRA PENDIENTE SEMBRAR 51 INDIVIDUOS ARBOREOS DE PAISAJISMO TOTAL, DE COMPENSACIONES 628 ARBOLES

COMPONENTE DE FAUNA

MANEJO DE FAUNA SILVESTRE



COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL



Inducciones ingreso personal: 13
Total de personal: 248
Personal operativo diurno: 209
Administrativo: 37

ENTREGA Y REPOSICIÓN DE DOTACIÓN Y EPP



Entrega de dotación y EPP : 211

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS



0 número de emergencias atendidas
1 capacitación brigada de emergencias
Riesgo eléctrico



ACTIVIDADES SST:

2 capacitaciones
17 charlas
4 inspecciones de seguridad por mes
y realización diaria en recorridos

INSPECCIÓN DE EQUIPOS

12 número de inspecciones de
maquinaria y equipos
14 numero de inspecciones a vehículos



ACCIDENTES LABORALES

En el periodo de no se
han presentado
accidentes laborales



COMPONENTE SOCIAL



01

GESTIÓN DE PQRSD

216 Recibidas
213 Cerradas



02

REUNIONES PARTICIPATIVAS

Reuniones

1. Reunión de finalización para Tramo 1
29-08-2024
2. Reunión extraordinaria No. 24
11 de septiembre de 2024
3. Reunión extraordinaria No. 25
17 de septiembre de 2024
4. Reunión extraordinaria No. 26
20 de septiembre de 2024



03

ENTREGA DE COMUNICADOS

Comunicado - Pieza	Cantidad
Comunicado No. 63	7.231
Comunicado No. 64	1.128
Comunicado No. 65	233



04

RECORRIDOS SEMANALES

Punto IDU Móvil

Vendedores informales
Habitantes de calle
Vallas móviles
Valla fija

COMPONENTE SOCIAL



ACTAS DE VECINDAD

1.859 actas de vecindad de inicio elaboradas a la fecha = 100 %.

Actas de vecindad de cierre: 112



ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES TÉCNICAS

- Visitas de verificación de predios
- Restricción de acceso vehicular
- Atención solicitudes ciudadanas



ACTUALIZACIÓN PUNTOS SATÉLITES DE INFORMACIÓN

16 puntos actualizados mensualmente



RECEPCIÓN HOJAS DE VIDA PERMANENTE

- **MONC Contratado**
24 personas = 31.6 %
- **Población Vulnerable**
5 personas = 6.6%

Gracias



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO

