



FORMATO DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER

Código: DE-FI-75
 Versión: 02
 Página: 1 de 3
 Vigente desde: 31/07/2025

REGISTRO DE COMPROMISOS																ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS				
No.	1. NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN INICIÓ	2. FECHA DE REGISTRO (DD/MM/AAAA)	3. DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	4. DEPENDENCIA RESPONSABLE	5. PROCESO	6. FECHA SUSCRIPCIÓN COMPROMISO (DD/MM/AAAA)	7. FECHA MÁXIMA CUMPLIMIENTO (DD/MM/AAAA)	8. TIPO INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	9. NOMBRE INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	10. OTRA INSTANCIA	11. LOCALIDAD	12. LUGAR DONDE SE SUSCRIBIÓ EL COMPROMISO	13. PROBLEMÁTICA O CONTEXTO	14. SOLICITUD DE LOS ACTORES	15. ORIGEN DE LA SOLICITUD	16. TEMA	17. NOMBRE DE LA ACCIÓN O ACTIVIDAD	18. DESCRIPCIÓN	19. FECHA DE CUMPLIMIENTO	20. SOPORTES O EVIDENCIA
1	Juan Pablo Pulido - Contralora OAI	13/5/2026	Realizar acompañamiento y asesoría técnica y social en la ronda del río Turujuelo, barrio San José de la localidad de Bosa, para verificar las condiciones de amenaza y/o riesgo presentes en caso de altas precipitaciones y generar acompañamiento a la comunidad en la preparación y prevención ante eventos de emergencia por desbordamiento. La ciudadana menciona que tiene el contacto de una líder comunitaria (Nelly Campos - 313090446) de la zona que conoce sobre la problemática y puede ser un enlace para el acercamiento a la zona y a la comunidad. Da una dirección de referencia para la ubicación: Calle 82 b sur 81 a D9 Datos de la ciudadana con la que se generó el compromiso: Diana Castañeda - 3025678747	Subdirección de Análisis de Riesgo y Efectos de Cambio Climático	Conocimiento del Riesgo y Efectos del Cambio Climático	29/4/2026	31/8/2026	Reglamentada	Diálogo Ciudadano	N/A	Kennedy	Auditorio principal Alcaldía Local de Kennedy	La ciudadana Diana Castañeda menciona que el sector de Bosa San José, localidad de Bosa, está rodeado por el Jarillón del río Turujuelo y en épocas de lluvia se crece dicho río generando un riesgo de desbordamiento y afectación a la comunidad más vulnerable que es la que se encuentra muy próxima a la ronda.	La ciudadana quiere saber cómo es la preparación y control previo para la comunidad que vive en condición vulnerable y en condición de invasión en caso de desbordamiento del río. Menciona que desafortunadamente en las JAC no hay preparación, las personas no conocen el IDIGER, hay desinformación en personas vulnerables y que viven en la ronda del río. Se trata de población que puede no estar estratificada, viven con malos olores y cuando tute el caudal del río se desborda y genera afectaciones a la comunidad. Hace un llamado a que los entes de control vayan a esos sitios y verifiquen si las personas saben qué hacer en un momento de emergencia como lo es una inundación.	Ciudadanía	Ambiente	Monitoreo continuo hidrometeorológico y comunicación de reportes y boletines con información de la cuenca del río Turujuelo mediante el SAB - Sistema de Alerta de Bogotá. Responsable: Subdirección de Análisis de Riesgos	Consiste en realizar seguimiento instrumental constante a lluvias y niveles del río para generar información técnica sobre fenómenos amenazantes. El análisis se comunica mediante reportes y boletines en la página web Sistema de Alerta de Bogotá (SAB), apoyando la toma de decisiones operativas. La actividad se deja con fecha de cumplimiento al 30/06/2026, para efectos del cumplimiento del compromiso, sin embargo, se aclara que es una actividad constante durante todos los meses.	30/06/2026	Reportes publicados diariamente en el sitio web: https://www.sab.gov.co/reportes-boletines/reportes-diatos
2													Pide verificar el estado de la población en riesgo por desbordamiento del río y generar las medidas necesarias de prevención con la comunidad en caso de emergencias. La ciudadana solicita que haya un acompañamiento social, Ronda del río Turujuelo entre la carrera 81c y la carrera 87b, calles 84b3c sur			Carta remitida con información técnica de las tres subdirecciones misionales del IDIGER Responsable: Subdirección de Reducción del Riesgo y Subdirección de Análisis de Riesgos Con el reporte del monitoreo	Enviar comunicación al Cabildo Indígena Músico de Bosa y a la JAC con copia a la ciudadana Diana Castañeda con las acciones desarrolladas desde las diferentes dependencias del IDIGER sobre el sector San José II, Localidad de Bosa, que se encuentra en zona de amenaza alta por inundación generada por el desbordamiento del río Turujuelo.	15/06/2026	Soporte de comunicación externa remitida	
3																Comunidad preparada, respuesta asegurada Responsable: Subdirección de Manejo de Emergencias	Realizar un ejercicio práctico de preparación en caso de emergencia para el escenario de inundación por desbordamiento del río Turujuelo con la comunidad del sector Bosa San José de acuerdo a lo concertado con la ciudadana Diana Castañeda	31/07/2026	Listados de asistencia Registro fotográfico Memorias del espacio de participación	